



แผนที่แสดงเส้นทางการสัญจร เข้า-ออก ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 เวลา 12.00 น.

1

ต.ปลุกสาเมา อ.บาเจาะ
ทล.4168 ตอน ต้นไทร - ปลุกสาเมา
ช่วง กม.0+000- กม.1+100
ระดับน้ำ 80 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้
ทางเลี่ยง : ไปทางบ้านมะยงถนนของ อบต.
ทางเข้าตรงกับ กม.163+000 ด้านขวาทาง
ในทล.00420301 ตอน กอตอ - ปู๊ะ

10

ทล.4167 ตอน ไทรทอง - ต้นไทร
ช่วง กม.11+500 ถึง กม.11+700
ระดับน้ำ 80 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้
ทางเลี่ยง : ไม่มี

เส้นทางไป อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี

เส้นทางจากสนามบินนราธิวาส
ใช้เส้นทาง ทล.4155, ทล.4066
และ ทล.4084
เพื่อเชื่อมต่อ ทล.42

เส้นทางไป จ.ยะลา
คอสะพานขาด บริเวณ กม.21+200
รอยต่อเขตอำเภอหรือเสาะ กับ จ.ยะลา

เส้นทางไป ต.โคกบาจ อ.รามัน จ.ยะลา
โดยใช้เส้นทาง ทล.4067
การจราจรผ่านได้

เส้นทางไป อ.บันนังสตา จ.ยะลา
ใช้เส้นทาง ทล.4271 และ ทล.4273

คำอธิบายสัญลักษณ์

- ปิดการจราจร
- จุดน้ำท่วม / รถผ่านได้
- จุดน้ำท่วม / ยุติรายงานแล้ว
- เส้นทางไปอำเภอชายแดน
- เส้นทางเลี่ยง

22

ทางขาด
ทล.4062 ตอน บูกะตา - สวอนอก
ช่วง กม.31+600 - กม.32+610
การจราจรผ่านไม่ได้
ทางเลี่ยง : ใช้ ทล. 4207 0100
ตอน สุคีริน - ใต้มะ

แขวงทางหลวงนราธิวาส สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา)




แผนที่แสดงจุดเกิดภัยพิบัติที่ไม่สามารถผ่านได้ จำนวน 3 จุด ในพื้นที่ แขวงทางหลวงนครราชสีมา สถานการณ์ วันที่ 21 - 26 พฤศจิกายน 2568

1
ทล.4168 ตอน ดันไทร - ปะลูกาสามะ
ช่วง กม.0+000-กม.1+100
ระดับน้ำ 90 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้
ทางเลี่ยง : ไปทางบ้านมขญงถนนของ อบต.
ทางเข้าตรงกับ กม.163+000 ด้านขวาทาง
ในทล.00420301 ตอน กอโค - ปุติยะ



10
ทล.4167 ตอน ไทรทอง - ดันไทร
ช่วง กม.11+500 ถึง กม.11+700
ระดับน้ำ 80 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้
ทางเลี่ยง : ไม่มี



22
ทางขาด
ทล.4062 ตอน บึงกระต่า - สวอนอก
ช่วง กม.31+600 - กม.32+610
การจราจรผ่านไม่ได้
ทางเลี่ยง : ใช้ ทล. 4207 0100
ตอน สุคิริน - โตะมะ



คำอธิบายสัญลักษณ์

- จุดเกิดภัยพิบัติ (ผ่านได้)
- จุดเกิดภัยพิบัติ (ผ่านไม่ได้)
- จุดเกิดภัยพิบัติ (ยุติการรายงาน)

สรุปภัยพิบัติและการจราจรบนทางหลวง ในพื้นที่ แขวงทางหลวงนครราชสีมา วันที่ 21 - 26 พฤศจิกายน 2568

ภัยพิบัติ	จำนวน สายทาง	เกิดเหตุ (จุด)	ผ่าน ได้	ผ่าน ไม่ได้	ยุติ รายงาน แล้ว
น้ำท่วมผิวทาง	19	30	28	2	18
หินหล่นลง บนผิวจราจร	1	1	1	-	1
ทางขาด	1	1	-	1	-
รวม	<u>21</u>	<u>32</u>	<u>29</u>	<u>3</u>	<u>19</u>

ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 เวลา 12.00 น.

สรุปการเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ แขวงทางหลวงนครราชสีมา

วันที่ 21 - 26 พฤศจิกายน 2568

สถานการณ์ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 เวลา 12.00 น.

ลำดับที่	วัน เวลา น้ำท่วม	วัน เวลา น้ำลด	ขท.	หมายเลข ทล	ตอน ควบคุม	หมวดทางหลวง	ตอน	ระหว่าง กม.	ระยะทาง น้ำท่วม (ม.)	ระดับน้ำ สูงสุด (ซม.)	ระดับน้ำ ปัจจุบัน (ซม.)	การจราจร	ภาพน้ำท่วม		ภาพน้ำลด	หมายเหตุ
1	21 พ.ย. 68 12.05 น.		นธ	4168	0100	ม.ยี่งอ	ต้นไทร - ปะลูกาสามะ	0+000 - 1+100 ซ้ายทาง, ขวาทาง	1,100	110	80	ผ่านไม่ได้				ระยะทางน้ำท่วมเพิ่มขึ้น จาก กม.0+050 - กม.0+300 เป็น กม.0+000 - กม. 1+100 ใช้เส้นทางเลี่ยง ไปทางบ้านมะยุง ถนนของ อบต. ทางข้ามตรงกับ ทล.42 กอดอ - ปูเต๊ะกม.163+000 ด้านขวาทาง
2	22 พ.ย. 68 19.00 น.	23 พ.ย. 68 19.40 น.	นธ	0042	0301	ม.ยี่งอ	กอดอ - ปูเต๊ะ	166+200 - 167+000 ขวาทาง	800	40	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
3	22 พ.ย. 68 15.30 น.	26 พ.ย. 68 10.15 น.	นธ	4084	0102	ม.นราธิวาส	นราธิวาส - สะป้อม	7+500 - 9+000 ขวาทาง	1,500	40	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
4	22 พ.ย. 68 15.30 น.	22 พ.ย. 68 18.30 น.	นธ	4084	0102	ม.นราธิวาส	นราธิวาส - สะป้อม	10+450 - 10+550 ซ้ายทาง	100	20	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
5	24 พ.ย. 68 10.00 น.	25 พ.ย. 68 09.37 น.	นธ	0042	0301	ม.ยี่งอ	กอดอ - ปูเต๊ะ	174+500 - 174+750 ซ้ายทาง, ขวาทาง	250	15	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
6	24 พ.ย. 68 10.00 น.	24 พ.ย. 68 18.40 น.	นธ	0042	0301	ม.ยี่งอ	กอดอ - ปูเต๊ะ	170+700 - 171+500 ซ้ายทาง, ขวาทาง	800	15	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
7	22 พ.ย. 68 19.25 น.		นธ	4300	0100	ม.ยี่งอ	ทางเข้ายี่งอ	2+200 - 2+400 ซ้ายทาง, ขวาทาง	500	40	10	ผ่านได้				ระยะทางน้ำท่วมลดลง จาก กม. 1+900 - 2+400 เป็น 2+200 - 2+400
8	23 พ.ย. 68 10.00 น.		นธ	0042	0301	ม.ยี่งอ	กอดอ - ปูเต๊ะ	160+200 - 160+700 ซ้ายทาง, ขวาทาง	500	45	35	ผ่านได้				ระยะทางเพิ่มขึ้น จาก กม.160+500 - กม.160+750 เป็น กม.160+200 - กม. 160+700 ซ้ายทาง 35 ซม (ผ่านไม่ได้) ขวาทาง 10 ซม. (ผ่านได้)
9	23 พ.ย. 68 10.00 น.		นธ	0042	0301	ม.ยี่งอ	กอดอ - ปูเต๊ะ	161+000 - 161+500 ซ้ายทาง, ขวาทาง	500	70	40	ผ่านได้				ซ้ายทาง 40 ซม (ผ่านไม่ได้) ขวาทาง 30 ซม. (ผ่านได้)

10	23 พ.ย. 68 10.30 น.		นธ	4167	0200	ม.ยี่งอ	ไทรทอง - ดันไทร	11+500 - 11+700 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	200	80	80	ผ่านไม่ได้				ไม่มีเส้นทางเสี่ยง
11	23 พ.ย. 68 13.00 น.	24 พ.ย. 68 11.00 น.	นธ	0042	0302	ม.นราธิวาส	ปูด๊ะ - สะปอม	207+400 - 208+000 ซ้ายทาง	600	15	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
12	23 พ.ย. 68 14.30 น.	25 พ.ย. 68 11.00 น.	นธ	4066	0200	ม.ยี่งอ	บือเล็งใต้ - บ้านทอน	27+500 - 28+700 ซ้ายทาง, ขวาทาง	1,200	25	0	ผ่านได้				ระยะทางน้ำท่วมเพิ่มขึ้น จาก กม. 28+600 - 28+700 เป็น กม.27+500 - 28+700 ยุติการรายงาน
13	23 พ.ย. 68 17.00 น.	25 พ.ย. 68 09.30 น.	นธ	4056	0102	ม.ระแงะ	โคกสุ่ม - บ้านโคก	8+200 - 8+400 ซ้ายทาง, ขวาทาง	200	5	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
14	23 พ.ย. 68 17.30 น.	24 พ.ย. 68 10.40 น.	นธ	4055	0102	ม.ระแงะ	มะนังตายอ - จือมอ	17+050 - 17+150 ขวาทาง	100	5	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
15	23 พ.ย. 68 18.55 น.	25 พ.ย. 68 19.31 น.	นธ	4060	0300	ม.รือเสาะ	ตะโล๊ะทะเลอ - ศรีสาคร	43+365 - 43+700 ซ้ายทาง, ขวาทาง	335	40	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
16	24 พ.ย. 68 18.55 น.	25 พ.ย. 68 18.45 น.	นธ	4056	0101	ม.นราธิวาส	เขากง - โคกสุ่ม	0+400 - 0+500 ซ้ายทาง, ขวาทาง	100	30	0	ผ่านได้				ระยะทางน้ำท่วมลดลง จาก กม.3+000 - 0+600 เป็น กม.0+400 - 0+500 ยุติการรายงาน
17	24 พ.ย. 68 07.00 น.		นธ	4084	0101	ม.นราธิวาส	ปูด๊ะ - นราธิวาส	0+900 - 1+100 ซ้ายทาง, ขวาทาง	200	25	10	ผ่านได้				
18	24 พ.ย. 68 09.00 น.	24 พ.ย. 68 11.42 น.	นธ	4066	0200	ม.ยี่งอ	บือเล็งใต้ - บ้านทอน	37+600 ซ้ายทาง, ขวาทาง	-	-	-	ผ่านได้				หินหล่นลงบนผิวจราจร ยุติการรายงาน
19	24 พ.ย. 68 10.00 น.	26 พ.ย. 68 10.30 น.	นธ	0042	0301	ม.ยี่งอ	กอดอ - ปูด๊ะ	162+200 - 162+800 ซ้ายทาง, ขวาทาง	600	25	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
20	24 พ.ย. 68 09.30 น.	24 พ.ย. 68 14.37 น.	นธ	4056	0103	ม.สุไหงโก-ลก	บ้านโคก - สุไหงโก-ลก	20+400 - 20+500 ซ้ายทาง, ขวาทาง	100	10	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
21	24 พ.ย. 68 07.30 น.		นธ	4084	0102	ม.นราธิวาส	นราธิวาส - สะปอม	10+950 - 11+250 ซ้ายทาง, ขวาทาง	300	15	15	ผ่านได้				
22	24 พ.ย. 68 09.13 น.		นธ	4062	0100	ม.สุคิริน	บูเก๊ะตา - สอวนนอก	31+600 - 32+610 ซ้ายทาง	-	-	-	ผ่านไม่ได้				ทางขาด ใช้เส้นทางเสี่ยง 42070100

23	24 พ.ย. 68 10.30 น.		นธ	4321	0100	ม.ระแงะ	มะนังตายอ - โคกสุมุ	0+500 - 2+000 ซ้ายทาง, ขวาทาง	1,500	10	3	ผ่านได้				
24	24 พ.ย. 68 11.30 น.	24 พ.ย. 68 19.00 น.	นธ	4056	0103	ม.สุโหงโกลก	บ้านโคก - สุโหงโกลก	15+600 - 17+200 ซ้ายทาง, ขวาทาง	1,600	15	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
25	24 พ.ย. 68 13.00 น.	26 พ.ย. 68 08.00 น.	นธ	4107	0100	ม.ระแงะ	มะรือโบ - ดันหยงมัส	7+000 - 10+000 ซ้ายทาง, ขวาทาง	3,000	50	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
26	24 พ.ย. 68 12.00 น.	25 พ.ย. 68 10.30 น.	นธ	4055	0101	ม.นราธิวาส	นราธิวาส - มะนังตายอ	3+000 - 4+000 ซ้ายทาง, ขวาทาง	2,000	25	0	ผ่านได้				ระยะทางน้ำท่วมลดลง จาก กม.3+000 - กม.5+000 เป็น กม.3+000 - 4+000 ยุติการรายงาน
27	24 พ.ย. 68 12.00 น.	25 พ.ย. 68 10.30 น.	นธ	0042	0302	ม.นราธิวาส	ปูเต๊ะ - สะปอม	197+100 - 197+200 ขวาทาง	100	25	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
28	24 พ.ย. 68 14.30 น.		นธ	4066	0200	ม.ยี่งอ	บือเล็งใต้ - บ้านทอน	48+600 - 49+400 ซ้ายทาง, ขวาทาง	800	30	25	ผ่านได้				
29	25 พ.ย. 68 09.00 น.	25 พ.ย. 68 11.00 น.	นธ	4067	0200	ม.รือเสาะ	แบทอ - รือเสาะ	18+580 - 18+600 ซ้ายทาง, ขวาทาง	20	10	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
30	25 พ.ย. 68 10.30 น.		นธ	4167	0200	ม.ยี่งอ	ไทรทอง - ดันไทร	11+800 - 12+040 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	240	30	15	ผ่านได้				
31	25 พ.ย. 68 16.00 น.		นธ	4216	0101	ม.นราธิวาส	ทางเข้าพระตำหนักทักษิณ ราชินี	4+900 - 5+300 ซ้ายทาง, ขวาทาง	400	15	7	ผ่านได้				
32	26 พ.ย. 68 09.00 น.		นธ	4193	0100	ม.สุโหงโกลก	สุโหงปาดี - บือเลาะ	20+700 - 21+300 ซ้ายทาง, ขวาทาง	600	25	25	ผ่านได้				

สรุป	จำนวน สายทาง	เกิดเหตุ (จุด) (จุด)	การจราจรผ่านได้ (จุด)	การจราจรผ่านไม่ได้ (จุด)	ยุติรายงาน แล้ว	หมายเหตุ
น้ำท่วมทาง	19	30	28	2	18	
หินหล่นลงบนผิวจราจร	1	1	1		1	
ทางขาด	1	1		1		
รวม	21	32	29	3	19	