



แผนที่แสดงเส้นทางการสัญจร เข้า-ออก ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 เวลา 20.00 น.

1

น้ำท่วมฉับพลัน ค.ปะลุสาตามะ อ.บาเจาะ
ทล.4168 ตอน ต้นโพ - ปะลุสาตามะ
ช่วง กม.0+000-กม.1+100
ระดับน้ำ 50 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้
ทางเลี่ยง : ไปทางบ้านมะยงถนนของ อบค.
ทางเข้าตรงกับ กม.163+000 ด้านขวาทาง
ในทล.00420301 ตอน กอดอ - ปูเต๊ะ

10

น้ำท่วมฉับพลัน ค.ปะลุสาตามะ อ.บาเจาะ
ทล.4167 ตอน ไทรทอง - ต้นโพ
ช่วง กม.11+500 ถึง กม.11+700
ระดับน้ำ 46 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้
ทางเลี่ยง : ไม่มี


เส้นทางไป จ.ยะลา
คอสะพานขาด บริเวณ กม.21+200
รอยต่อเขตอำเภอหรือเสาะ กับ จ.ยะลา

เส้นทางไป ค.โคตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา
โดยใช้เส้นทาง ทล.4067
การจราจรผ่านได้

เส้นทางไป อ.บันนังสตา จ.ยะลา
ใช้เส้นทาง ทล.4271 และ ทล.4273

22

ทางขาด ค.ภูเขาทอง อ.สุคีริน
ทล.4062 ตอน บูกะตา - สอวนนอก
ช่วง กม.31+600 - กม.32+610
การจราจรผ่านไม่ได้
ทางเลี่ยง : ใช้ ทล. 4207 0100
ตอน สุคีริน - โตะมะ



คำอธิบายสัญลักษณ์

- จุดเกิดภัยพิบัติ (ผ่านไม่ได้)
- จุดเกิดภัยพิบัติ (ผ่านได้ ไม่สะดวก)
- จุดเกิดภัยพิบัติ (ผ่านได้ ยุติการรายงาน)
- เส้นทางไปอำเภอชายแดน
- เส้นทางเลี่ยง





แผนที่แสดงจุดเกิดภัยพิบัติที่ไม่สามารถผ่านได้ จำนวน 3 จุด ในพื้นที่ แขวงทางหลวงนครราชสีมา สถานการณ์ วันที่ 21 - 26 พฤศจิกายน 2568

1 น้ำท่วมฉับพลัน ค.ปะลูกาสามเษ อ.ปะเจ้า
ทล.4168 ตอน ต้นโพธิ์ - ปะลูกาสามเษ
ช่วง กม.0+000- กม.1+100
ระดับน้ำ 50 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้
ทางเลี่ยง : ไปทางบ้านมุงถนนของ อบต.
ทางเข้าตรงกับ กม.163+000 ด้านขวาทาง
ในทล.00420301 ตอน กอต่อ - ปู่เต



10 น้ำท่วมฉับพลัน ค.ปะลูกาสามเษ อ.ปะเจ้า
ทล.4167 ตอน ไทรทอง - ต้นโพธิ์
ช่วง กม.11+500 ถึง กม.11+700
ระดับน้ำ 46 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้
ทางเลี่ยง : ไม่มี



22 ทางขาด ค.ภูเขาทอง อ.สุคิริน
ทล.4062 ตอน ปู่เตตา - สวอนอก
ช่วง กม.31+600 - กม.32+610
การจราจรผ่านไม่ได้
ทางเลี่ยง : ใช้ ทล. 4207 0100
ตอน สุคิริน - โตะโนะ



- คำอธิบายสัญลักษณ์
- จุดเกิดภัยพิบัติ (ผ่านไม่ได้)
 - จุดเกิดภัยพิบัติ (ผ่านได้ ไม่สะดวก)
 - จุดเกิดภัยพิบัติ (ผ่านได้ ยุติการรายงาน)

สรุปภัยพิบัติและการจราจรบนทางหลวง
ในพื้นที่ แขวงทางหลวงนครราชสีมา
วันที่ 21 - 26 พฤศจิกายน 2568


ภัยพิบัติ	จำนวน สายทาง	เกิดเหตุ (จุด)	ผ่าน ได้	ผ่าน ไม่ได้	ยุติ รายงาน แล้ว
น้ำท่วมผิวทาง	20	31	29	2	22
หินหล่นลง บนผิวจราจร	1	1	1	-	1
ทางขาด	1	1	-	1	-
คอสะพานชำรุด	1	1	1	-	-
รวม	<u>23</u>	<u>34</u>	<u>31</u>	<u>3</u>	<u>23</u>

ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 เวลา 20.00 น.

สรุปการเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ แขวงทางหลวงนราธิวาส

วันที่ 21 - 26 พฤศจิกายน 2568

สถานการณ์ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 เวลา 20.00 น.

ลำดับ ที่	วัน เวลา น้ำท่วม	วัน เวลา น้ำลด	ขท.	หมายเลข ทล.	ตอน ควบคุม	หมวด ทางหลวง	ตอน	ระหว่าง กม.	ระยะทาง น้ำท่วม (ม.)	ระดับน้ำ สูงสุด (ซม.)	ระดับน้ำ ปัจจุบัน (ซม.)	การจราจร	ภาพน้ำท่วม	ภาพน้ำลด	หมายเหตุ
1	21 พ.ย. 68 12.05 น.		นธ	4168	0100	ม.ยี่งอ	ตันไทร - ปะลุกาสามะ	0+000 - 1+100 ซ้ายทาง, ขวาทาง	1,100	110	50	ผ่านไม่ได้			ระยะทางน้ำท่วมเพิ่มขึ้น จาก กม.0+050 - กม.0+300 เป็น กม.0+000 - กม.1+100 ใช้เส้นทางเลี่ยง ไปทางบ้านมะยงูถนนของ อบต. ทางเข้าตรงกับ ทล.42 กอดอ - ปูเต๊ะกม.163+000 ด้านขวาทาง
2	22 พ.ย. 68 19.00 น.	23 พ.ย. 68 19.40 น.	นธ	0042	0301	ม.ยี่งอ	กอดอ - ปูเต๊ะ	166+200 - 167+000 ขวาทาง	800	40	0	ผ่านได้			ยุติการรายงาน
3	22 พ.ย. 68 15.30 น.	26 พ.ย. 68 10.15 น.	นธ	4084	0102	ม.นราธิวาส	นราธิวาส - สะปอม	7+500 - 9+000 ขวาทาง	1,500	40	0	ผ่านได้			ยุติการรายงาน
4	22 พ.ย. 68 15.30 น.	22 พ.ย. 68 18.30 น.	นธ	4084	0102	ม.นราธิวาส	นราธิวาส - สะปอม	10+450 - 10+550 ซ้ายทาง	100	20	0	ผ่านได้			ยุติการรายงาน
5	24 พ.ย. 68 10.00 น.	25 พ.ย. 68 09.37 น.	นธ	0042	0301	ม.ยี่งอ	กอดอ - ปูเต๊ะ	174+500 - 174+750 ซ้ายทาง, ขวาทาง	250	15	0	ผ่านได้			ยุติการรายงาน
6	24 พ.ย. 68 10.00 น.	24 พ.ย. 68 18.40 น.	นธ	0042	0301	ม.ยี่งอ	กอดอ - ปูเต๊ะ	170+700 - 171+500 ซ้ายทาง, ขวาทาง	800	15	0	ผ่านได้			ยุติการรายงาน
7	22 พ.ย. 68 19.25 น.		นธ	4300	0100	ม.ยี่งอ	ทางเข้ายี่งอ	2+200 - 2+400 ซ้ายทาง, ขวาทาง	500	40	10	ผ่านได้			ระยะทางน้ำท่วมลดลง จาก กม.1+900 - 2+400 เป็น 2+200 - 2+400
8	23 พ.ย. 68 10.00 น.		นธ	0042	0301	ม.ยี่งอ	กอดอ - ปูเต๊ะ	160+200 - 160+700 ซ้ายทาง, ขวาทาง	500	45	20	ผ่านได้			ระยะทางเพิ่มขึ้น จาก กม.160+500 - กม.160+750 เป็น กม.160+200 - กม.160+700
9	23 พ.ย. 68 10.00 น.		นธ	0042	0301	ม.ยี่งอ	กอดอ - ปูเต๊ะ	161+000 - 161+500 ซ้ายทาง, ขวาทาง	500	70	35	ผ่านได้			ซ้ายทาง 35 ซม (ผ่านไม่ได้) ขวาทาง 22 ซม. (ผ่านได้)

ลำดับ ที่	วัน เวลา น้ำท่วม	วัน เวล่าน้ำ ลด	ขท.	หมายเลข ทล.	ตอน ควบคุม	หมวด ทางหลวง	ตอน	ระหว่าง กม.	ระยะทาง น้ำท่วม (ม.)	ระดับน้ำ สูงสุด (ซม.)	ระดับน้ำ ปัจจุบัน (ซม.)	การจราจร	ภาพน้ำท่วม		ภาพน้ำลด	หมายเหตุ
10	23 พ.ย. 68 10.30 น.		นธ	4167	0200	ม.ยี่งอ	ไทรทอง - ดันไทร	11+500 - 11+700 ซ้ายทาง, ขวาทาง	200	80	46	ผ่านไม่ได้				ไม่มีเส้นทางเลี่ยง
11	23 พ.ย. 68 13.00 น.	24 พ.ย. 68 11.00 น.	นธ	0042	0302	ม.นราธิวาส	ปูโต๊ะ - สะปอม	207+400 - 208+000 ซ้ายทาง	600	15	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
12	23 พ.ย. 68 14.30 น.	25 พ.ย. 68 11.00 น.	นธ	4066	0200	ม.ยี่งอ	บือเล็งใต้ - บ้านทอน	27+500 - 28+700 ซ้ายทาง, ขวาทาง	1,200	25	0	ผ่านได้				ระยะทางน้ำท่วมเพิ่มขึ้น จาก กม. 28+600 - 28+700 เป็น กม.27+500 - 28+700 ยุติการรายงาน
13	23 พ.ย. 68 17.00 น.	25 พ.ย. 68 09.30 น.	นธ	4056	0102	ม.ระแงะ	โคกสุ่ม - บ้านโคก	8+200 - 8+400 ซ้ายทาง, ขวาทาง	200	5	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
14	23 พ.ย. 68 17.30 น.	24 พ.ย. 68 10.40 น.	นธ	4055	0102	ม.ระแงะ	มะนังตายอ - จือมอ	17+050 - 17+150 ขวา ทาง	100	5	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
15	23 พ.ย. 68 18.55 น.	25 พ.ย. 68 19.31 น.	นธ	4060	0300	ม.รือเสาะ	ตะเล็งทะลอ - ศรีสาคร	43+365 - 43+700 ซ้ายทาง, ขวาทาง	335	40	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
16	24 พ.ย. 68 18.55 น.	25 พ.ย. 68 18.45 น.	นธ	4056	0101	ม.นราธิวาส	เขากง - โคกสุ่ม	0+400 - 0+500 ซ้ายทาง, ขวาทาง	100	30	0	ผ่านได้				ระยะทางน้ำท่วมลดลง จาก กม.3+000 - 0+600 เป็น กม.0+400 - 0+500 ยุติการรายงาน
17	24 พ.ย. 68 07.00 น.		นธ	4084	0101	ม.นราธิวาส	ปูโต๊ะ - นราธิวาส	0+900 - 1+100 ซ้ายทาง, ขวาทาง	200	25	15	ผ่านได้				
18	24 พ.ย. 68 09.00 น.	24 พ.ย. 68 11.42 น.	นธ	4066	0200	ม.ยี่งอ	บือเล็งใต้ - บ้านทอน	37+600 ซ้ายทาง, ขวาทาง	-	-	-	ผ่านได้				หินหล่นลงบนผิวจราจร ยุติการรายงาน
19	24 พ.ย. 68 10.00 น.	26 พ.ย. 68 10.30 น.	นธ	0042	0301	ม.ยี่งอ	กอตอ - ปูโต๊ะ	162+200 - 162+800 ซ้ายทาง, ขวาทาง	600	25	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
20	24 พ.ย. 68 09.30 น.	24 พ.ย. 68 14.37 น.	นธ	4056	0103	ม.สุโหงโกลก	บ้านโคก - สุโหงโกลก	20+400 - 20+500 ซ้ายทาง, ขวาทาง	100	10	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
21	24 พ.ย. 68 07.30 น.		นธ	4084	0102	ม.นราธิวาส	นราธิวาส - สะปอม	10+950 - 11+250 ซ้ายทาง, ขวาทาง	300	15	12	ผ่านได้				

ลำดับ ที่	วัน เวลา น้ำท่วม	วัน เวล่าน้ำ ลด	ขท.	หมายเลข ทล.	ตอน ควบคุม	หมวด ทางหลวง	ตอน	ระหว่าง กม.	ระยะทาง น้ำท่วม (ม.)	ระดับน้ำ สูงสุด (ซม.)	ระดับน้ำ ปัจจุบัน (ซม.)	การจราจร	ภาพน้ำท่วม	ภาพน้ำลด	หมายเหตุ
22	24 พ.ย. 68 09.13 น.		นธ	4062	0100	ม.สุคิริน	บูเก๊ะตา - สวอนอก ซ้ายทาง	31+600 - 32+610	-	-	-	ผ่านไม่ได้	 		ทางขาด ใช้เส้นทางเลี่ยง 42070100
23	24 พ.ย. 68 10.30 น.	26 พ.ย. 68 15.00 น.	นธ	4321	0100	ม.ระแงะ	มะนังตายอ - โคกสุมุ ซ้ายทาง, ขวาทาง	0+500 - 2+000	1,500	10	0	ผ่านได้	  		ยุติการรายงาน
24	24 พ.ย. 68 11.30 น.	24 พ.ย. 68 19.00 น.	นธ	4056	0103	ม.สุโหงโกลก	บ้านโคก - สุโหงโกลก ซ้ายทาง, ขวาทาง	15+600 - 17+200	1,600	15	0	ผ่านได้	  		ยุติการรายงาน
25	24 พ.ย. 68 13.00 น.	26 พ.ย. 68 08.00 น.	นธ	4107	0100	ม.ระแงะ	มะรือโบ - ดันหยงมัส ซ้ายทาง, ขวาทาง	7+000 - 10+000	3,000	50	0	ผ่านได้	  		ยุติการรายงาน
26	24 พ.ย. 68 12.00 น.	25 พ.ย. 68 10.30 น.	นธ	4055	0101	ม.นราธิวาส	นราธิวาส - มะนังตายอ ซ้ายทาง, ขวาทาง	3+000 - 4+000	2,000	25	0	ผ่านได้	  		ระยะทางน้ำท่วมลดลง จาก กม.3+000 - กม.5+000 เป็น กม.3+000 - 4+000 ยุติการรายงาน
27	24 พ.ย. 68 12.00 น.	25 พ.ย. 68 10.30 น.	นธ	0042	0302	ม.นราธิวาส	บูดีะ - สะปอม ขวาทาง	197+100 - 197+200	100	25	0	ผ่านได้	  		ยุติการรายงาน
28	24 พ.ย. 68 14.30 น.		นธ	4066	0200	ม.ยี่งอ	บือเล็งได้ - บ้านทอน ซ้ายทาง, ขวาทาง	48+500 - 49+700	1,200	30	27	ผ่านได้	 		ระยะทางน้ำท่วมเพิ่มขึ้นจาก กม. 48+600 - กม.49+400 เป็น กม. 48+500 - กม.49+700
29	25 พ.ย. 68 09.00 น.	25 พ.ย. 68 11.00 น.	นธ	4067	0200	ม.รือเสาะ	แบหอ - รือเสาะ ซ้ายทาง, ขวาทาง	18+580 - 18+600	20	10	0	ผ่านได้	  		ยุติการรายงาน
30	25 พ.ย. 68 19.00 น.	26 พ.ย. 68 10.30 น.	นธ	4167	0200	ม.ยี่งอ	ไทรทอง - ดันไทร ซ้ายทาง, ขวาทาง	11+800 - 12+040	240	30	0	ผ่านได้	  		ยุติการรายงาน
31	25 พ.ย. 68 16.00 น.		นธ	4216	0101	ม.นราธิวาส	ทางเข้าพระตำหนักทักษิณ ราชันเวศน์	4+900 - 5+300	400	15	5	ผ่านได้	 		
32	26 พ.ย. 68 09.00 น.	26 พ.ย. 68 13.30 น.	นธ	4193	0100	ม.สุโหงโกลก	สุโหงปาดี - บือเลาะ ซ้ายทาง, ขวาทาง	20+700 - 21+300	600	25	0	ผ่านได้	  		ยุติการรายงาน
33	26 พ.ย. 68 13.59น.		นธ	4351	0100	ม.รือเสาะ	ไอร์ซือเะ - จะแนะ	11+172 - 11+174 ซ้ายทาง	-	-	-	ผ่านได้	  		คอสะพานชำรุด

ลำดับ ที่	วัน เวลา น้ำท่วม	วัน เวลาล้ำ ลด	ขท.	หมายเลข ทล.	ตอน ควบคุม	หมวด ทางหลวง	ตอน	ระหว่าง กม.	ระยะทาง น้ำท่วม (ม.)	ระดับน้ำ สูงสุด (ซม.)	ระดับน้ำ ปัจจุบัน (ซม.)	การจราจร	ภาพน้ำท่วม			ภาพน้ำลด	หมายเหตุ
34	26 พ.ย. 68 14.00 น.	26 พ.ย. 68 19.00 น.	นธ	4057	0100	ม.สุโขทัย-ลก	สุโขทัย-ลก - บึงมะตา(เขต แดนไทย/มาเลเซีย)	12+400 - 13+200 ซ้ายทาง, ขวาทาง	800	10	0	ผ่านได้					ยุติการรายงาน

สรุป	จำนวน สายทาง	เกิดเหตุ (จุด) (จุด)	การจราจรผ่านได้ (จุด)	การจราจรผ่านไม่ได้ (จุด)	ยุติรายงาน แล้ว	หมายเหตุ
น้ำท่วมทาง	20	31	29	2	22	
หินหล่นลงบนผิวจราจร	1	1	1		1	
ทางขาด	1	1		1		
คอสะพานชำรุด	1	1	1			
รวม	23	34	31	3	23	