



1

9

1

8

บริเวณพระตำหนักทักษิณฯ




15

คำอธิบายสัญลักษณ์

- 2

แขวงทางหลวงนราธิวาส สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา)



ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 เวลา 12.00 น.

สรุปภัยพิบัติและการจราจรบนทางหลวง ในพื้นที่ แขวงทางหลวงนครราชสีมา วันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2568

ภัยพิบัติ	จำนวน สายทาง	เกิดเหตุ (จุด)	ผ่าน ได้	ผ่าน ไม่ได้	ยุติ รายงาน แล้ว
น้ำท่วมผิวทาง	17	28	23	5	13
หินหล่นลง บนผิวจราจร	1	1	1	-	1
ทางขาด	1	1	-	1	-
รวม	<u>19</u>	<u>30</u>	<u>24</u>	<u>6</u>	<u>14</u>

ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 เวลา 12.00 น.

สรุปรายละเอียดสายทางน้ำท่วมทางหลวง ในพื้นที่ แขวงทางหลวงนครราชสีมา วันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 เวลา 12.00 น.

ลำดับ	วัน เวลา น้ำท่วม	วัน เวลา น้ำลด	หมายเลข ทล.	ตอน ควบคุม	ตอน	ระหว่าง กม.	ระยะ ทาง น้ำท่วม (ม.)	ระดับน้ำ สูงสุด (ซม.)	ระดับน้ำ ปัจจุบัน (ซม.)	การ จราจร	ทางเลี่ยง
1	21 พ.ย. 68 12.05 น.		4168	0100	ต้นไทร - ปะลูกาสาเมะ	0+050 - 0+300 ซ้ายทาง, ขวาทาง	250	110	90	ผ่านไม่ได้	ไปทางบ้านมะยุง ถนนของ อบต. ทางเข้าตรงกบ กม.163+000 ด้าน ขวาทาง ในทล.00420301 ตอน กอดอ-ปุติะ
2	22 พ.ย. 68 19.00 น.	23 พ.ย. 68 19.40 น.	42	0301	กอดอ - ปุติะ	166+200 - 167+000 ขวาทาง	800	40	0	ผ่านได้	ยุติการ รายงาน
3	22 พ.ย. 68 15.30 น.		4084	0102	นครราชสีมา - สะปอม	7+500 - 9+00 ขวาทาง	1,500	40	8	ผ่านได้	
4	22 พ.ย. 68 15.30 น.	22 พ.ย. 68 18.30 น.	4084	0102	นครราชสีมา - สะปอม	10+450 - 10+550 ซ้ายทาง	100	20	0	ผ่านได้	ยุติการ รายงาน
5	24 พ.ย. 68 10.00 น.	25 พ.ย. 68 09.37 น.	42	0301	กอดอ - ปุติะ	174+500 - 174+750 ซ้ายทาง, ขวาทาง	250	15	0	ผ่านได้	ยุติการ รายงาน
6	24 พ.ย. 68 10.00 น.	24 พ.ย. 68 18.40 น.	42	0301	กอดอ - ปุติะ	170+700 - 171+500 ซ้ายทาง, ขวาทาง	800	15	0	ผ่านได้	ยุติการ รายงาน
7	22 พ.ย. 68 19.25 น.		4300	0100	ทางเข้ายี่งอ	2+200 - 2+400 ซ้ายทาง, ขวาทาง	500	40	20	ผ่านได้	ระยะทางน้ำท่วม ลดลง จาก 1+900 - 2+400 เป็น 2+200 - 2+400
8	23 พ.ย. 68 10.00 น.		42	0301	กอดอ - ปุติะ	160+500 - 160+750 ขวาทาง	250	37	37	ผ่านได้	ซ้ายทาง 25 ซม. (ผ่านได้) ขวาทาง 37 ซม. (ผ่านไม่ได้)
9	23 พ.ย. 68 10.00 น.		42	0301	กอดอ - ปุติะ	161+000 - 161+500 ซ้ายทาง, ขวาทาง	500	70	58	ผ่าน ไม่ได้	ไม่มีเส้นทาง เลี่ยง
10	23 พ.ย. 68 10.30 น.		4167	0200	ไทรทอง - ต้นไทร	11+500 - 11+700 ซ้ายทาง, ขวาทาง	200	80	80	ผ่าน ไม่ได้	ไม่มีเส้นทาง เลี่ยง
11	23 พ.ย. 68 13.00 น.	24 พ.ย. 68 11.00 น.	42	0302	ปุติะ - สะปอม	207+400 - 208+000 ซ้ายทาง	600	15	0	ผ่านได้	ยุติการ รายงาน
12	23 พ.ย. 68 14.30 น.	25 พ.ย. 68 11.00 น.	4066	0200	บือเล็งใต้ - บ้านทอน	28+600 - 28+700 ขวาทาง	1,200	25	0	ผ่านได้	ระยะทางน้ำท่วม ลดลงจาก 27+500-28+700 เป็น 28+600-28+700 ยุติการรายงาน

สรุปรายละเอียดสายทางน้ำท่วมทางหลวง ในพื้นที่ แขวงทางหลวงนครราชสีมา วันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 เวลา 12.00 น.

ลำดับ	วัน เวลา น้ำท่วม	วัน เวลา น้ำลด	หมายเลข ทล.	ตอน ควบคุม	ตอน	ระหว่าง กม.	ระยะ ทาง น้ำท่วม (ม.)	ระดับน้ำ สูงสุด (ซม.)	ระดับน้ำ ปัจจุบัน (ซม.)	การ จราจร	ทางเลี่ยง
13	23 พ.ย. 68 17.00 น.	25 พ.ย. 68 09.30 น.	4056	0102	โคกสูง - บ้านโคก	8+200 - 8+400 ซ้ายทาง, ขวาทาง	200	5	0	ผ่านได้	ยุติการ รายงาน
14	23 พ.ย. 68 17.30 น.	24 พ.ย. 68 10.40 น.	4055	0102	มะนังตายอ - จีอมอ	17+050 - 17+150 ขวาทาง	100	5	0	ผ่านได้	ยุติการ รายงาน
15	23 พ.ย. 68 18.55 น.		4060	0300	ตะโละหะลอ - ศรีสาคร	43+365 - 43+700 ซ้ายทาง, ขวาทาง	335	40	40	ผ่านไม่ได้	ใช้เส้นทางเลี่ยง กท.40580102, ทางหลวงชนบท บร.4006
16	24 พ.ย. 68 18.55 น.		4056	0101	เขากง - โคกสูง	0+400 - 0+500 ซ้ายทาง, ขวาทาง	300	30	10	ผ่านได้	ระยะทางน้ำท่วม ลดลง จาก 3+000 - 0+600 เป็น 0+400 - 0+500
17	24 พ.ย. 68 07.00 น.		4084	0101	ปู่ตะ - นครราชสีมา	0+900 - 1+100 ซ้ายทาง, ขวาทาง	200	25	20	ผ่านได้	
18	24 พ.ย. 68 09.00 น.	24 พ.ย. 68 11.42 น.	4066	0200	บึงเล้งใต้ - บ้านทอน	37+600 ซ้ายทาง, ขวาทาง	-	-	-	ผ่านได้	หินหล่นลง บนผิวจราจร ยุติการ รายงาน
19	24 พ.ย. 68 10.00 น.		0042	0301	กอดอ - ปู่ตะ	162+200 - 162+800 ซ้ายทาง, ขวาทาง	600	25	10	ผ่านได้	
20	24 พ.ย. 68 09.30 น.	24 พ.ย. 68 14.37 น.	4056	0103	บ้านโคก - สุโขทัย-ลก	20+400 - 20+500 ซ้ายทาง, ขวาทาง	100	10	0	ผ่านได้	ยุติการ รายงาน
21	24 พ.ย. 68 15.30 น.		4084	0102	นครราชสีมา - สะปอม	10+950 - 11+250 ซ้ายทาง, ขวาทาง	300	15	25	ผ่านได้	
22	24 พ.ย. 68 09.13 น.		4062	0100	บุเกะตา - สอวนนอก	31+600 - 32+610 ซ้ายทาง	-	-	-	ผ่าน ไม่ได้	ทางขาด ใช้ทางเลี่ยง ทล.42070100 ตอน สุคิริน - โด๊ะ โม่
23	24 พ.ย. 68 10.30 น.		4321	0100	มะนังตายอ - โคกสูง	0+500 - 2+000 ซ้ายทาง, ขวาทาง	1,500	10	5	ผ่านได้	

สรุปรายละเอียดสายทางน้ำท่วมทางหลวง ในพื้นที่ แขวงทางหลวงนครราชสีมา วันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 เวลา 12.00 น.

ลำดับ	วัน เวลา น้ำท่วม	วัน เวลา น้ำลด	หมายเลข ทล.	ตอน ควบคุม	ตอน	ระหว่าง กม.	ระยะ ทาง น้ำท่วม (ม.)	ระดับน้ำ สูงสุด (ซม.)	ระดับน้ำ ปัจจุบัน (ซม.)	การ จราจร	ทางเลี่ยง
24	24 พ.ย. 68 11.30 น.	24 พ.ย. 68 19.00 น.	4056	0103	บ้านโคก - สุโงโก-ลก	15+600 - 17+200 ซ้ายทาง, ขวาทาง	1,600	15	0	ผ่านได้	ยุติการ รายงาน
25	24 พ.ย. 68 13.00 น.		4107	0100	มะรือโบ - ดันหยงมัส	7+000 - 10+000 ซ้ายทาง, ขวาทาง	3,000	50	5	ผ่านได้	
26	24 พ.ย. 68 12.00 น.	25 พ.ย. 68 10.30 น.	4055	0101	นครราชสีมา - มะนังตายอ	3+000 - 4+000 ซ้ายทาง, ขวาทาง	2,000	25	0	ผ่านได้	ระยะทางน้ำท่วม ลดลง จาก 3+000 - 5+000 เป็น 3+000 - 4+000 ยุติการรายงาน
27	24 พ.ย. 68 12.00 น.	25 พ.ย. 68 10.30 น.	0042	0301	ปู่ตะ - สะปอม	197+100 - 197+200 ขวาทาง	100	25	0	ผ่านได้	ยุติการ รายงาน
28	24 พ.ย. 68 14.30 น.		4066	0200	บือเล็งใต้ - บ้านทอน	48+600 - 49+400 ซ้ายทาง, ขวาทาง	800	30	40	ผ่านได้	
29	25 พ.ย. 68 09.00 น.	25 พ.ย. 68 11.00 น.	4067	0200	แบทอ - รือเสาะ	18+580 - 18+600 ซ้ายทาง, ขวาทาง	20	10	0	ผ่านได้	ยุติการ รายงาน
30	25 พ.ย. 68 10.30 น.		4167	0200	ไทรทอง - ดันไทร	11+800 - 12+040 ซ้ายทาง, ขวาทาง	240	30	30	ผ่านได้	