



แผนที่แสดงเส้นทางการสัญจร เข้า-ออก ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 เวลา 15.00 น.

1

ทล.4168 ตอน ดันไทร - ปะลุกลาเมา
ช่วง กม.0+050- กม.0+300
ระดับน้ำ 83 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้
ทางเลี่ยง : ไปทางบ้านมะยงถนนของ อบต.
ทางเข้าตรงกับ กม.163+000 ด้านขวาทาง
ในทล.00420301 ตอน กอตอ - ปู๊ะ

9

ทล.42 ตอน กอตอ - ปู๊ะ
ช่วง กม.161+000 - กม.161+500
ระดับน้ำ 57 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้
ทางเลี่ยง : ไม่มีทางเลี่ยง

10

ทล.4167 ตอน ไทรทอง - ดันไทร
ช่วง กม.11+500 ถึง กม.11+700
ระดับน้ำ 77 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้
ทางเลี่ยง : ไม่มี

เส้นทางไป จ.ยะลา
คอสะพานขาด บริเวณ กม.21+200
รอยต่อเขตอำเภอริ้วเสาะ กับ จ.ยะลา

เส้นทางไป ต.โคตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา
โดยใช้เส้นทาง ทล.4067
การจราจรผ่านได้


เส้นทางไป อ.บันนังสตา จ.ยะลา
ใช้เส้นทาง ทล.4271 และ ทล.4273

- คำอธิบายสัญลักษณ์**
- ปิดการจราจร
 - จุดน้ำท่วม / รถผ่านได้
 - จุดน้ำท่วม / ยุติรายงานแล้ว
 - เส้นทางไปอำเภอชายแดน
 - เส้นทางเลี่ยง




22

ทางขาด
ทล.4062 ตอน ปูเกะตา - สวอนอก
ช่วง กม.31+600 - กม.32+610
การจราจรผ่านไม่ได้
ทางเลี่ยง : ใช้ ทล. 4207 0100
ตอน สุคิริน - ใต้มะ

แขวงทางหลวงนราธิวาส สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา)



ทล.4168 คอน ต้นไทร - ปะลูกาสามะ
ช่วง กม.0+050- กม.0+300
ระดับน้ำ 83 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้
ทางเลี้ยว : ไปทางบ้านมะยมถนนของ อบต.
ทางเข้าตรงกับ กม.163+000 ด้านขวาทาง
ในทล.00420301 ตอน กอตอ - ปัต๊ะ



ทล.4062 ตอน บูเก๊ะตา - สวอนอก
 ช่วง กม.31+600 - กม.32+610
การจราจรผ่านไม่ได้
 ทางเลี่ยง : ใช้ ทล. 4207 0100
 ตอน สลิดิน - โตะโม๊ะ

คำอธิบายสัญลักษณ์

- จุดเกิดภัยพิบัติ (ผ่านได้)
- จุดเกิดภัยพิบัติ (ผ่านไม่ได้)
- จุดเกิดภัยพิบัติ (ยุติการรายงาน)

ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 เวลา 15.00 น.

สรุปภัยพิบัติและการจราจรบนทางหลวง ในพื้นที่ แขวงทางหลวงนครราชสีมา วันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2568

ภัยพิบัติ	จำนวน สายทาง	เกิดเหตุ (จุด)	ผ่าน ได้	ผ่าน ไม่ได้	ยุติ รายงาน แล้ว
น้ำท่วมผิวทาง	17	28	25	3	13
หินหล่นลง บนผิวจราจร	1	1	1	-	1
ทางขาด	1	1	-	1	-
รวม	<u>19</u>	<u>30</u>	<u>26</u>	<u>4</u>	<u>14</u>


ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 เวลา 15.00 น.

สรุปการเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ แขวงทางหลวงนครราชสีมา

วันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2568

สถานการณ์ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 เวลา 15.00 น.

ลำดับ ที่	วัน เวลา น้ำท่วม	วัน เวลาน้ำ ลด	ขท.	หมายเลข ทล	ตอน ควบคุม	หมวดทางหลวง	ตอน	ระหว่าง กม.	ระยะทาง น้ำท่วม (ม.)	ระดับน้ำ สูงสุด (ซม.)	ระดับน้ำ ปัจจุบัน (ซม.)	การจราจร	ภาพน้ำท่วม		ภาพน้ำลด	หมายเหตุ
1	21 พ.ย. 68 12.05 น.		นธ	4168	0100	ม.ยี่งอ	คันไทร - ปะลูกสาเกาะ	0+050 - 0+300 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	250	110	83	ผ่านไม่ได้				เส้นทางเลี่ยง ไปที่บ้านมะยม ถนนของ อบต. ทางเข้าตรงกับ ทล.42 กอดอ - ปูเต๊ะ กม.163+000 ด้านขวาทาง
2	22 พ.ย. 68 19.00 น.	23 พ.ย. 68 19.40 น.	นธ	0042	0301	ม.ยี่งอ	กอดอ - ปูเต๊ะ	166+200 - 167+000 ขวาทาง	800	40	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
3	22 พ.ย. 68 15.30 น.		นธ	4084	0102	ม.นครราชสีมา	นครราชสีมา - สะปอม	7+500 - 9+000 ขวาทาง	1,500	40	7	ผ่านได้				
4	22 พ.ย. 68 15.30 น.	22 พ.ย. 68 18.30 น.	นธ	4084	0102	ม.นครราชสีมา	นครราชสีมา - สะปอม	10+450 - 10+550 ซ้าย ทาง	100	20	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
5	24 พ.ย. 68 10.00 น.	25 พ.ย. 68 09.37 น.	นธ	0042	0301	ม.ยี่งอ	กอดอ - ปูเต๊ะ	174+500 - 174+750 ซ้ายทาง, ขวาทาง	250	15	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
6	24 พ.ย. 68 10.00 น.	24 พ.ย. 68 18.40 น.	นธ	0042	0301	ม.ยี่งอ	กอดอ - ปูเต๊ะ	170+700 - 171+500 ซ้ายทาง, ขวาทาง	800	15	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
7	22 พ.ย. 68 19.25 น.		นธ	4300	0100	ม.ยี่งอ	ทางเข้ายี่งอ	2+200 - 2+400 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	500	40	17	ผ่านได้				ระยะทางน้ำท่วมลดลง จาก กม.1+900 - 2+400 เป็น กม.2+200 - 2+400
8	23 พ.ย. 68 10.00 น.		นธ	0042	0301	ม.ยี่งอ	กอดอ - ปูเต๊ะ	160+500 - 160+750 ขวาทาง	250	37	35	ผ่านได้				ซ้ายทาง 22 ซม (ผ่านได้) ขวาทาง 35 ซม. (ผ่านไม่ได้)
9	23 พ.ย. 68 10.00 น.		นธ	0042	0301	ม.ยี่งอ	กอดอ - ปูเต๊ะ	161+000 - 161+500 ซ้ายทาง, ขวาทาง	500	70	57	ผ่านไม่ได้				ไม่มีเส้นทางเลี่ยง
10	23 พ.ย. 68 10.30 น.		นธ	4167	0200	ม.ยี่งอ	ไทรทอง - คันไทร	11+500 - 11+700 ซ้ายทาง, ขวาทาง	200	80	77	ผ่านไม่ได้				ไม่มีเส้นทางเลี่ยง

ลำดับ ที่	วัน เวลา น้ำท่วม	วัน เวลา น้ำลด	ขท.	หมายเลข ทล	ตอน ควบคุม	หมวดทางหลวง	ตอน	ระหว่าง กม.	ระยะทาง น้ำท่วม (ม.)	ระดับน้ำ สูงสุด (ชม.)	ระดับน้ำ ปัจจุบัน (ชม.)	การจราจร	ภาพน้ำท่วม		ภาพน้ำลด	หมายเหตุ
11	23 พ.ย. 68 13.00 น.	24 พ.ย. 68 11.00 น.	นธ	0042	0302	ม.นราธิวาส	ปูเต๊ะ - สะปอม	207+400 - 208+000 ซ้ายทาง	600	15	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
12	23 พ.ย. 68 14.30 น.	25 พ.ย. 68 11.00 น.	นธ	4066	0200	ม.ยี่งอ	บือเล็งใต้ - บ้านทอน	27+500 - 28+700 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	1,200	25	0	ผ่านได้				ระยะทางน้ำท่วมเพิ่มขึ้น จาก กม.28+600 - กม.28+700 เป็น กม.27+500 - กม.28+700
13	23 พ.ย. 68 17.00 น.	25 พ.ย. 68 09.30 น.	นธ	4056	0102	ม.ระแงะ	โคกสุม - บ้านโคก	8+200 - 8+400 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	200	5	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
14	23 พ.ย. 68 17.30 น.	24 พ.ย. 68 10.40 น.	นธ	4055	0102	ม.ระแงะ	มะนังตายอ - จือมอ	17+050 - 17+150 ขวา ทาง	100	5	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
15	23 พ.ย. 68 18.55 น.		นธ	4060	0300	ม.เรือเสาะ	ตะเล็งพะลอ - ศรีสาคร	43+365 - 43+700 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	335	40	15	ผ่านได้				
16	24 พ.ย. 68 18.55 น.		นธ	4056	0101	ม.นราธิวาส	เขากง - โคกสุม	0+400 - 0+500 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	100	30	10	ผ่านได้				ระยะทางน้ำท่วมลดลง จาก กม.3+000 - กม.0+600 เป็น กม.0+400 - กม.0+500
17	24 พ.ย. 68 07.00 น.		นธ	4084	0101	ม.นราธิวาส	ปูเต๊ะ - นราธิวาส	0+900 - 1+100 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	200	25	20	ผ่านได้				
18	24 พ.ย. 68 09.00 น.	24 พ.ย. 68 11.42 น.	นธ	4066	0200	ม.ยี่งอ	บือเล็งใต้ - บ้านทอน	37+600 ซ้ายทาง, ขวา ทาง	-	-	-	ผ่านได้				หินหล่นลงบนผิวจราจร ยุติการรายงาน
19	24 พ.ย. 68 10.00 น.		นธ	0042	0301	ม.ยี่งอ	กอดอ - ปูเต๊ะ	162+200 - 162+800 ซ้ายทาง, ขวาทาง	600	25	15	ผ่านได้				
20	24 พ.ย. 68 09.30 น.	24 พ.ย. 68 14.37 น.	นธ	4056	0103	ม.สุโหงโกลก	บ้านโคก - สุโหงโกลก	20+400 - 20+500 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	100	10	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
21	24 พ.ย. 68 07.30 น.		นธ	4084	0102	ม.นราธิวาส	นราธิวาส - สะปอม	10+950 - 11+250 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	300	15	25	ผ่านได้				
22	24 พ.ย. 68 09.13 น.		นธ	4062	0100	ม.สุคีริน	บูเก๊ะตา - สอวนอก	31+600 - 32+610 ซ้าย ทาง	-	-	-	ผ่านไม่ได้				ทางขาด ใช้เส้นทางเลี่ยง 42070100

ลำดับ ที่	วัน เวลา น้ำท่วม	วัน เวลา น้ำลด	ขท.	หมายเลข ทล	ตอน ควบคุม	หมวดทางหลวง	ตอน	ระหว่าง กม.	ระยะทาง น้ำท่วม (ม.)	ระดับน้ำ สูงสุด (ซม.)	ระดับน้ำ ปัจจุบัน (ซม.)	การจราจร	ภาพน้ำท่วม		ภาพน้ำลด	หมายเหตุ
23	24 พ.ย. 68 10.30 น.		นธ	4321	0100	ม.ระแงะ	มะนังตายอ - โคกสุ่ม	0+500 - 2+000 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	1,500	10	4	ผ่านได้				
24	24 พ.ย. 68 11.30 น.	24 พ.ย. 68 19.00 น.	นธ	4056	0103	ม.สุโหงโกลก	บ้านโคก - สุโหงโกลก	15+600 - 17+200 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	1,600	15	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
25	24 พ.ย. 68 13.00 น.		นธ	4107	0100	ม.ระแงะ	มะรือโบ - ดันหยงมัส	7+000 - 10+000 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	3,000	50	4	ผ่านได้				
26	24 พ.ย. 68 12.00 น.	25 พ.ย. 68 10.30 น.	นธ	4055	0101	ม.นราธิวาส	นราธิวาส - มะนังตายอ	3+000 - 4+000 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	2,000	25	0	ผ่านได้				ระยะทางน้ำท่วมลดลง จาก กม.3+000 - กม.5+000 เป็น กม.3+000 - 4+000 ยุติการรายงาน
27	24 พ.ย. 68 12.00 น.	25 พ.ย. 68 10.30 น.	นธ	0042	0302	ม.นราธิวาส	ปูต๊ะ - สะปอม	197+100 - 197+200 ขวาทาง	100	25	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
28	24 พ.ย. 68 14.30 น.		นธ	4066	0200	ม.ยี่งอ	บือเล็งใต้ - บ้านทอน	48+600 - 49+400 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	800	30	28	ผ่านได้				ไม่มีเส้นทางเสี่ยง
29	25 พ.ย. 68 09.00 น.	25 พ.ย. 68 11.00 น.	นธ	4067	0200	ม.รือเสาะ	แบหอ - รือเสาะ	18+580 - 18+600 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	20	10	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
30	25 พ.ย. 68 10.30 น.		นธ	4167	0200	ม.ยี่งอ	ไทรทอง - ดันไทร	11+800 - 12+040 ซ้ายทาง, ขวาทาง	240	30	25	ผ่านได้				

สรุป	จำนวน สายทาง	เกิดเหตุ (จุด) (จุด)	การจราจรผ่านได้ (จุด)	การจราจรผ่านไม่ได้ (จุด)	ยุติรายงาน แล้ว	หมายเหตุ
น้ำท่วมทาง	17	28	25	3	13	
หินหล่นลงบนผิวจราจร	1	1	1		1	
ทางขาด	1	1		1		
รวม	19	30	26	4	14	