



แผนที่แสดงเส้นทางการสัญจร เข้า-ออก ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 เวลา 20.00 น.

1

ทล.4168 ตอน ดันไทร - ปะลุกาสามนา
ช่วง กม.0+000- กม.1+100
ระดับน้ำ 90 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้
ทางเลี่ยง : ไปทางบ้านมะยงถนนของ อบต.
ทางเข้าตรงกับ กม.163+000 ด้านขวาทาง
ในทล.00420301 ตอน กอตอ - ปู๊ะ

9

ทล.42 ตอน กอตอ - ปู๊ะ
ช่วง กม.161+000 - กม.161+500
ระดับน้ำ 70 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้
ทางเลี่ยง : ไม่มีทางเลี่ยง

10

ทล.4167 ตอน ไทรทอง - ดันไทร
ช่วง กม.11+500 ถึง กม.11+700
ระดับน้ำ 90 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้
ทางเลี่ยง : ไม่มี

เส้นทางไป อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี

เส้นทางจากสนามบินนราธิวาส
ใช้เส้นทาง ทล.4155, ทล.4066
และ ทล.4084
เพื่อเชื่อมต่อ ทล.42

เส้นทางไป จ.ยะลา
คอสะพานขาด บริเวณ กม.21+200
รอยต่อเขตอำเภอริ้วเสาะ กับ จ.ยะลา

เส้นทางไป ต.โคตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา
โดยใช้เส้นทาง ทล.4067
การจราจรผ่านได้

เส้นทางไป อ.บันนังสตา จ.ยะลา
ใช้เส้นทาง ทล.4271 และ ทล.4273


คำอธิบายสัญลักษณ์

- ปิดการจราจร
- จุดน้ำท่วม / รถผ่านได้
- จุดน้ำท่วม / ยุติรายงานแล้ว
- เส้นทางไปอำเภอชายแดน
- เส้นทางเลี่ยง



22

ทางขาด
ทล.4062 ตอน ปูเกะตา - สวอนอก
ช่วง กม.31+600 - กม.32+610
การจราจรผ่านไม่ได้
ทางเลี่ยง : ใช้ ทล. 4207 0100
ตอน สุคีริน - ใต้มะ

แขวงทางหลวงนราธิวาส สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา)



ทล.4168 คอน ตันไทร - ปะลูกาสามมาะ
ช่วง กม.0+000- กม.1+100
ระดับน้ำ 90 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้
ทางเลี่ยง : ไปทางบ้านมะยมถนนของ อบต.
ทางเข้าตรงกับ กม.163+000 ด้านขวาทาง
ในทล.00420301 ตอน กอดตอ - ปูตะ



ทางขาด
 ทล.4062 ตอน บุกีตา - สวอนอก
 ช่วง กม.31+600 - กม.32+610
การจราจรผ่านไม่ได้
 ทางเลี่ยง : ใช้ ทล. 4207 0100
 ตอน สคิริน - โตะไม้ะ



คำอธิบายสัญลักษณ์

- จุดเกิดภัยพิบัติ (ผ่านได้)
- จุดเกิดภัยพิบัติ (ผ่านไม่ได้)
- จุดเกิดภัยพิบัติ (ยุติการรายงาน)

ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 เวลา 20.00 น.

สรุปภัยพิบัติและการจราจรบนทางหลวง ในพื้นที่ แขวงทางหลวงนครราชสีมา วันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2568

ภัยพิบัติ	จำนวน สายทาง	เกิดเหตุ (จุด)	ผ่าน ได้	ผ่าน ไม่ได้	ยุติ รายงาน แล้ว
น้ำท่วมผิวทาง	18	29	26	3	15
หินหล่นลง บนผิวจราจร	1	1	1	-	1
ทางขาด	1	1	-	1	-
รวม	<u>20</u>	<u>31</u>	<u>27</u>	<u>4</u>	<u>16</u>

ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 เวลา 20.00 น.

สรุปการเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ แขวงทางหลวงนครราชสีมา

วันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2568

สถานการณ์ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 เวลา 20.00 น.

ลำดับที่	วัน เวลา น้ำท่วม	วัน เวลา น้ำลด	ขท.	หมายเลข ทล	ตอน ควบคุม	หมวดทางหลวง	ตอน	ระหว่าง กม.	ระยะทาง น้ำท่วม (ม.)	ระดับน้ำ สูงสุด (ซม.)	ระดับน้ำ ปัจจุบัน (ซม.)	การจราจร	ภาพน้ำท่วม		ภาพน้ำลด	หมายเหตุ
1	21 พ.ย. 68 12.05 น.		นธ	4168	0100	ม.ยี่งอ	ดินไทร - ปะลูกาสามะ	0+000 - 1+100 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	1,100	110	90	ผ่านไม่ได้				ระยะทางน้ำท่วมเพิ่มขึ้น จาก กม.0+050 - กม.0+300 เป็น กม.0+000 - กม. 1+100 ใช้เส้นทางเลี่ยง ไปทางบ้านมะยุง ถนนของ อบต. ทางชำรุดกับ ทล.42 กอดอ - ปูเต๊ะ กม.163+000 ด้านขวาทาง
2	22 พ.ย. 68 19.00 น.	23 พ.ย. 68 19.40 น.	นธ	0042	0301	ม.ยี่งอ	กอดอ - ปูเต๊ะ	166+200 - 167+000 ขวาทาง	800	40	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
3	22 พ.ย. 68 15.30 น.		นธ	4084	0102	ม.นครราชสีมา	นครราชสีมา - สะปอม	7+500 - 9+000 ขวาทาง	1,500	40	7	ผ่านได้				
4	22 พ.ย. 68 15.30 น.	22 พ.ย. 68 18.30 น.	นธ	4084	0102	ม.นครราชสีมา	นครราชสีมา - สะปอม	10+450 - 10+550 ซ้าย ทาง	100	20	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
5	24 พ.ย. 68 10.00 น.	25 พ.ย. 68 09.37 น.	นธ	0042	0301	ม.ยี่งอ	กอดอ - ปูเต๊ะ	174+500 - 174+750 ซ้ายทาง, ขวาทาง	250	15	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
6	24 พ.ย. 68 10.00 น.	24 พ.ย. 68 18.40 น.	นธ	0042	0301	ม.ยี่งอ	กอดอ - ปูเต๊ะ	170+700 - 171+500 ซ้ายทาง, ขวาทาง	800	15	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
7	22 พ.ย. 68 19.25 น.		นธ	4300	0100	ม.ยี่งอ	ทางเข้ายี่งอ	2+200 - 2+400 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	500	40	10	ผ่านได้				ระยะทางน้ำท่วมลดลง จาก กม. 1+900 - 2+400 เป็น 2+200 - 2+400
8	23 พ.ย. 68 10.00 น.		นธ	0042	0301	ม.ยี่งอ	กอดอ - ปูเต๊ะ	160+200 - 160+700 ขวาทาง	500	45	45	ผ่านได้				ระยะทางเพิ่มขึ้น จาก กม.160+500 - กม.160+750 เป็น กม.160+200 - กม. 160+700ซ้ายทาง 20 ซม (ผ่านได้) ขวาทาง 45 ซม. (ผ่านไม่ได้)
9	23 พ.ย. 68 10.00 น.		นธ	0042	0301	ม.ยี่งอ	กอดอ - ปูเต๊ะ	161+000 - 161+500 ซ้ายทาง, ขวาทาง	500	70	70	ผ่านไม่ได้				ไม่มีเส้นทางเลี่ยง

10	23 พ.ย. 68 10.30 น.		นธ	4167	0200	ม.ยี่งอ	ไทรทอง - ดันไทร	11+500 - 11+700 ซ้ายทาง, ขวาทาง	200	80	90	ผ่านไม่ได้	 		ไม่มีเส้นทางเลี่ยง
11	23 พ.ย. 68 13.00 น.	24 พ.ย. 68 11.00 น.	นธ	0042	0302	ม.นราธิวาส	ปูโต๊ะ - สะปอม	207+400 - 208+000 ซ้ายทาง	600	15	0	ผ่านได้	  	ยุติการรายงาน	
12	23 พ.ย. 68 14.30 น.	25 พ.ย. 68 11.00 น.	นธ	4066	0200	ม.ยี่งอ	ปือเล็งใต้ - บ้านทอน	27+500 - 28+700 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	1,200	25	0	ผ่านได้	  	ระยะทางน้ำท่วมเพิ่มขึ้น จาก กม. 28+600 - 28+700 เป็น กม.27+500 - 28+700 ยุติการรายงาน	
13	23 พ.ย. 68 17.00 น.	25 พ.ย. 68 09.30 น.	นธ	4056	0102	ม.ระแงะ	โคกสูง - บ้านโคก	8+200 - 8+400 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	200	5	0	ผ่านได้	  	ยุติการรายงาน	
14	23 พ.ย. 68 17.30 น.	24 พ.ย. 68 10.40 น.	นธ	4055	0102	ม.ระแงะ	มะนังตายอ - จือมอ	17+050 - 17+150 ขวา ทาง	100	5	0	ผ่านได้	  	ยุติการรายงาน	
15	23 พ.ย. 68 18.55 น.	25 พ.ย. 68 19.31 น.	นธ	4060	0300	ม.เรือเสาะ	ตะโกละหลอ - ศรีสาคร	43+365 - 43+700 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	335	40	0	ผ่านได้	  	ยุติการรายงาน	
16	24 พ.ย. 68 18.55 น.	25 พ.ย. 68 18.45 น.	นธ	4056	0101	ม.นราธิวาส	เขากง - โคกสูง	0+400 - 0+500 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	100	30	0	ผ่านได้	  	ระยะทางน้ำท่วมลดลง จาก กม.3+000 - 0+600 เป็น กม.0+400 - 0+500 ยุติ การรายงาน	
17	24 พ.ย. 68 07.00 น.		นธ	4084	0101	ม.นราธิวาส	ปูโต๊ะ - นราธิวาส	0+900 - 1+100 ซ้าย ทาง,ขวาทาง	200	25	20	ผ่านได้	 		
18	24 พ.ย. 68 09.00 น.	24 พ.ย. 68 11.42 น.	นธ	4066	0200	ม.ยี่งอ	ปือเล็งใต้ - บ้านทอน	37+600 ซ้ายทาง,ขวา ทาง	-	-	-	ผ่านได้	  	หินหล่นลงบนผิวจราจร ยุติการ รายงาน	
19	24 พ.ย. 68 10.00 น.		นธ	0042	0301	ม.ยี่งอ	กอดอ - ปูโต๊ะ	162+200 - 162+800 ซ้ายทาง, ขวาทาง	600	25	10	ผ่านได้	 		
20	24 พ.ย. 68 09.30 น.	24 พ.ย. 68 14.37 น.	นธ	4056	0103	ม.สุโหงโกลก	บ้านโคก - สุโหงโกลก	20+400 - 20+500 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	100	10	0	ผ่านได้	  	ยุติการรายงาน	
21	24 พ.ย. 68 07.30 น.		นธ	4084	0102	ม.นราธิวาส	นราธิวาส - สะปอม	10+950 - 11+250 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	300	15	25	ผ่านได้	 		
22	24 พ.ย. 68 09.13 น.		นธ	4062	0100	ม.สุคีริน	บุเกะตา - สอวอนอก	31+600 - 32+610 ซ้าย ทาง	-	-	-	ผ่านไม่ได้	 		ทางขาด ใช้เส้นทางเลี่ยง 42070100

23	24 พ.ย. 68 10.30 น.		นธ	4321	0100	ม.ระแงะ	มะนังตายอ - โคกสุ่ม	0+500 - 2+000 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	1,500	10	4	ผ่านได้				
24	24 พ.ย. 68 11.30 น.	24 พ.ย. 68 19.00 น.	นธ	4056	0103	ม.สุโหงโก-ลก	บ้านโคก - สุโหงโก-ลก	15+600 - 17+200 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	1,600	15	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
25	24 พ.ย. 68 13.00 น.		นธ	4107	0100	ม.ระแงะ	มะรือโบ - ดันหยงมัส	7+000 - 10+000 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	3,000	50	4	ผ่านได้				
26	24 พ.ย. 68 12.00 น.	25 พ.ย. 68 10.30 น.	นธ	4055	0101	ม.นราธิวาส	นราธิวาส - มะนังตายอ	3+000 - 4+000 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	2,000	25	0	ผ่านได้				ระยะทางนำท่วมลดลง จาก กม.3+000 - กม.5+000 เป็น กม.3+000 - 4+000 ยุติการรายงาน
27	24 พ.ย. 68 12.00 น.	25 พ.ย. 68 10.30 น.	นธ	0042	0302	ม.นราธิวาส	ปุต๊ะ - สะปอม	197+100 - 197+200 ขวาทาง	100	25	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
28	24 พ.ย. 68 14.30 น.		นธ	4066	0200	ม.ยี่งอ	ปือเล็งใต้ - บ้านทอน	48+600 - 49+400 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	800	30	30	ผ่านได้				
29	25 พ.ย. 68 09.00 น.	25 พ.ย. 68 11.00 น.	นธ	4067	0200	ม.รือเสาะ	แบหอ - รือเสาะ	18+580 - 18+600 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	20	10	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
30	25 พ.ย. 68 10.30 น.		นธ	4167	0200	ม.ยี่งอ	ไทรทอง - ดันไทร	11+800 - 12+040 ซ้ายทาง, ขวาทาง	240	30	30	ผ่านได้				
31	25 พ.ย. 68 16.00 น.		นธ	4216	0101	ม.นราธิวาส	ทางเข้าพระตำหนักทักษิณ ราชนิเวศน์	4+900 - 5+300 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	400	15	15	ผ่านได้				

สรุป	จำนวน สายทาง	เกิดเหตุ (จุด) (จุด)	การจราจรผ่านได้ (จุด)	การจราจรผ่านไม่ได้ (จุด)	ยุติรายงาน แล้ว	หมายเหตุ
น้ำท่วมทาง	18	29	26	3	15	
หินหล่นลงบนผิวจราจร	1	1	1		1	
ทางขาด	1	1		1		
รวม	20	31	27	4	16	