



แผนที่แสดงเส้นทางการสัญจร เข้า-ออก ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 เวลา 12.00 น.

1

น้ำท่วมฉับพลัน ค.ปะลุสาตามะ อ.บาเจาะ
ทล.4168 ตอน ต้นโพ - ปะลุสาตามะ
ช่วง กม.0+000-กม.1+100
ระดับน้ำ 40 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้
ทางเลี่ยง : ไปทางบ้านมะยงกชของ อบค.
ทางเข้าตรงกับ กม.163+000 ด้านขวาทาง
ในทล.00420301 ตอน กอดอ - ปูเตะ

10

น้ำท่วมฉับพลัน ค.ปะลุสาตามะ อ.บาเจาะ
ทล.4167 ตอน ไทรทอง - ต้นโพ
ช่วง กม.11+500 ถึง กม.11+700
ระดับน้ำ 35 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้
ทางเลี่ยง : ไม่มี


เส้นทางไป จ.ยะลา
คอสะพานขาด บริเวณ กม.21+200
รอยต่อเขตอำเภอหรือเสาะ กับ จ.ยะลา

เส้นทางไป ค.โคตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา
โดยใช้เส้นทาง ทล.4067
การจราจรผ่านได้

เส้นทางไป อ.บันนังสตา จ.ยะลา
ใช้เส้นทาง ทล.4271 และ ทล.4273

22

ทางขาด ค.ภูเขาทอง อ.สุคีริน
ทล.4062 ตอน บูกะตา - สอวนนอก
ช่วง กม.31+600 - กม.32+610
การจราจรผ่านไม่ได้
ทางเลี่ยง : ใช้ ทล. 4207 0100
ตอน สุคีริน - โตะมะ



คำอธิบายสัญลักษณ์

- จุดเกิดภัยพิบัติ (ผ่านไม่ได้)
- จุดเกิดภัยพิบัติ (ผ่านได้ ไม่สะดวก)
- จุดเกิดภัยพิบัติ (ผ่านได้ ยุติการรายงาน)
- เส้นทางไปอำเภอชายแดน
- เส้นทางเลี่ยง




แผนที่แสดงจุดเกิดภัยพิบัติที่ไม่สามารถผ่านได้ จำนวน 3 จุด ในพื้นที่ แขวงทางหลวงนครราชสีมา สถานการณ์ วันที่ 21 - 27 พฤศจิกายน 2568

1 น้ำท่วมฉับพลัน ค.ปะลูกาสามเฒ่า อ.ปะเจ้า
ทล.4168 ตอน ต้นโพธิ์ - ปะลูกาสามเฒ่า
ช่วง กม.0+000 - กม.1+100
ระดับน้ำ 40 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้
ทางเลี่ยง : ไปทางบ้านมุงถนนของ อบต.
ทางเข้าตรงกับ กม.163+000 ด้านขวาทาง
ในทล.00420301 ตอน กอต่อ - ปุ๊ตะ



10 น้ำท่วมฉับพลัน ค.ปะลูกาสามเฒ่า อ.ปะเจ้า
ทล.4167 ตอน ไทรทอง - ต้นโพธิ์
ช่วง กม.11+500 ถึง กม.11+700
ระดับน้ำ 35 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้
ทางเลี่ยง : ไม่มี



22 ทางขาด ค.ภูเขาทอง อ.สุคิริน
ทล.4062 ตอน ปุ๊ตะ - สวอนอก
ช่วง กม.31+600 - กม.32+610
การจราจรผ่านไม่ได้
ทางเลี่ยง : ใช้ ทล. 4207 0100
ตอน สุคิริน - โตะโนะ



- คำอธิบายสัญลักษณ์
- จุดเกิดภัยพิบัติ (ผ่านไม่ได้)
 - จุดเกิดภัยพิบัติ (ผ่านได้ ไม่สะดวก)
 - จุดเกิดภัยพิบัติ (ผ่านได้ ยุติการรายงาน)

สรุปภัยพิบัติและการจราจรบนทางหลวง
ในพื้นที่ แขวงทางหลวงนครราชสีมา
วันที่ 21 - 27 พฤศจิกายน 2568

ภัยพิบัติ	จำนวน สายทาง	เกิดเหตุ (จุด)	ผ่าน ได้	ผ่าน ไม่ได้	ยุติ รายงาน แล้ว
น้ำท่วมผิวทาง	20	31	29	2	24
หินหล่นลง บนผิวจราจร	1	1	1	-	1
ทางขาด	1	1	-	1	-
คอสะพานชำรุด	1	1	1	-	-
รวม	<u>23</u>	<u>34</u>	<u>31</u>	<u>3</u>	<u>25</u>

ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 เวลา 12.00 น.

สรุปการเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ แขวงทางหลวงนครราชสีมา




วันที่ 21 - 27 พฤศจิกายน 2568

สถานการณ์ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 เวลา 12.00 น.

ลำดับที่	วัน เวลา น้ำท่วม	วัน เวลา น้ำลด	ขท.	หมายเลข ทล	ตอน ควบคุม	หมวดทางหลวง	ตอน	ระหว่าง กม.	ระยะทาง น้ำท่วม (ม.)	ระดับน้ำ สูงสุด (ซม.)	ระดับน้ำ ปัจจุบัน (ซม.)	การจราจร	ภาพน้ำท่วม	ภาพน้ำลด	หมายเหตุ
1	21 พ.ย. 68 12.05 น.		นธ	4168	0100	ม.ยี่งอ	คันไทร - ปะลูกาสามะ	0+000 - 1+100 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	1,100	110	40	ผ่านไม่ได้			ระยะทางน้ำท่วมเพิ่มขึ้น จาก กม.0+050 - กม.0+300 เป็น กม.0+000 - กม.1+100 ใช้เส้นทางเลี่ยง ไปทางบ้านมะขามของ อบต. ทางตัดตรงกับ ทล.42 กอดอ - ปุติยะกม.163+000 ด้านขวาทาง
2	22 พ.ย. 68 19.00 น.	23 พ.ย. 68 19.40 น.	นธ	0042	0301	ม.ยี่งอ	กอดอ - ปุติยะ	166+200 - 167+000 ขวาทาง	800	40	0	ผ่านได้			ยุติการรายงาน
3	22 พ.ย. 68 15.30 น.	26 พ.ย. 68 10.15 น.	นธ	4084	0102	ม.นครราชสีมา	นครราชสีมา - สะป้อม	7+500 - 9+000 ขวาทาง	1,500	40	0	ผ่านได้			ยุติการรายงาน
4	22 พ.ย. 68 15.30 น.	22 พ.ย. 68 18.30 น.	นธ	4084	0102	ม.นครราชสีมา	นครราชสีมา - สะป้อม	10+450 - 10+550 ซ้าย ทาง	100	20	0	ผ่านได้			ยุติการรายงาน
5	24 พ.ย. 68 10.00 น.	25 พ.ย. 68 09.37 น.	นธ	0042	0301	ม.ยี่งอ	กอดอ - ปุติยะ	174+500 - 174+750 ซ้ายทาง, ขวาทาง	250	15	0	ผ่านได้			ยุติการรายงาน
6	24 พ.ย. 68 10.00 น.	24 พ.ย. 68 18.40 น.	นธ	0042	0301	ม.ยี่งอ	กอดอ - ปุติยะ	170+700 - 171+500 ซ้ายทาง, ขวาทาง	800	15	0	ผ่านได้			ยุติการรายงาน
7	22 พ.ย. 68 19.25 น.		นธ	4300	0100	ม.ยี่งอ	ทางเข้ายี่งอ	2+200 - 2+400 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	500	40	10	ผ่านได้			ระยะทางน้ำท่วมลดลง จาก กม.1+900 - 2+400 เป็น 2+200 - 2+400
8	23 พ.ย. 68 10.00 น.	27 พ.ย. 68 11.25 น.	นธ	0042	0301	ม.ยี่งอ	กอดอ - ปุติยะ	160+200 - 160+700 ซ้ายทาง, ขวาทาง	500	45	0	ผ่านได้			ยุติการรายงาน
9	23 พ.ย. 68 10.00 น.		นธ	0042	0301	ม.ยี่งอ	กอดอ - ปุติยะ	161+000 - 161+500 ซ้ายทาง, ขวาทาง	500	70	35	ผ่านได้			ซ้ายทาง 35 ซม (ผ่านไม่ได้) ขวาทาง 22 ซม. (ผ่านได้)

ลำดับที่	วัน เวลา น้ำท่วม	วัน เวลา น้ำลด	ขท.	หมายเลข ทล	ตอน ควบคุม	หมวดทางหลวง	ตอน	ระหว่าง กม.	ระยะทาง น้ำท่วม (ม.)	ระดับน้ำ สูงสุด (ซม.)	ระดับน้ำ ปัจจุบัน (ซม.)	การจราจร	ภาพน้ำท่วม		ภาพน้ำลด	หมายเหตุ
10	23 พ.ย. 68 10.30 น.		นธ	4167	0200	ม.ยี่งอ	ไทรทอง - ดันไทร	11+500 - 11+700 ซ้ายทาง, ขวาทาง	200	80	35	ผ่านไม่ได้				ไม่มีเส้นทางเสี่ยง
11	23 พ.ย. 68 13.00 น.	24 พ.ย. 68 11.00 น.	นธ	0042	0302	ม.นราธิวาส	ปูเต๊ะ - สะปอม	207+400 - 208+000 ซ้ายทาง	600	15	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
12	23 พ.ย. 68 14.30 น.	25 พ.ย. 68 11.00 น.	นธ	4066	0200	ม.ยี่งอ	บือเล็งใต้ - บ้านทอน	27+500 - 28+700 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	1,200	25	0	ผ่านได้				ระยะทางน้ำท่วมเพิ่มขึ้น จาก กม. 28+600 - 28+700 เป็น กม.27+500 - 28+700 ยุติการรายงาน
13	23 พ.ย. 68 17.00 น.	25 พ.ย. 68 09.30 น.	นธ	4056	0102	ม.ระแงะ	โคกสุมุ - บ้านโคก	8+200 - 8+400 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	200	5	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
14	23 พ.ย. 68 17.30 น.	24 พ.ย. 68 10.40 น.	นธ	4055	0102	ม.ระแงะ	มะนังตายอ - จือมอ	17+050 - 17+150 ขวา ทาง	100	5	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
15	23 พ.ย. 68 18.55 น.	25 พ.ย. 68 19.31 น.	นธ	4060	0300	ม.รือเสาะ	ตะโล๊ะทะเลอ - ศรีสาคร	43+365 - 43+700 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	335	40	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
16	24 พ.ย. 68 18.55 น.	25 พ.ย. 68 18.45 น.	นธ	4056	0101	ม.นราธิวาส	เขากง - โคกสุมุ	0+400 - 0+500 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	100	30	0	ผ่านได้				ระยะทางน้ำท่วมลดลง จาก กม.3+000 - 0+600 เป็น กม.0+400 - 0+500 ยุติการรายงาน
17	24 พ.ย. 68 07.00 น.		นธ	4084	0101	ม.นราธิวาส	ปูเต๊ะ - นราธิวาส	0+900 - 1+100 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	200	25	8	ผ่านได้				
18	24 พ.ย. 68 09.00 น.	24 พ.ย. 68 11.42 น.	นธ	4066	0200	ม.ยี่งอ	บือเล็งใต้ - บ้านทอน	37+600 ซ้ายทาง, ขวา ทาง	-	-	-	ผ่านได้				หินหล่นลงบนผิวจราจร ยุติการรายงาน
19	24 พ.ย. 68 10.00 น.	26 พ.ย. 68 10.30 น.	นธ	0042	0301	ม.ยี่งอ	กอดอ - ปูเต๊ะ	162+200 - 162+800 ซ้ายทาง, ขวาทาง	600	25	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
20	24 พ.ย. 68 09.30 น.	24 พ.ย. 68 14.37 น.	นธ	4056	0103	ม.สุโหงโกลก	บ้านโคก - สุโหงโกลก	20+400 - 20+500 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	100	10	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน

ลำดับที่	วัน เวลา น้ำท่วม	วัน เวลา น้ำลด	ขท.	หมายเลข ทล	ตอน ควบคุม	หมวดทางหลวง	ตอน	ระหว่าง กม.	ระยะทาง น้ำท่วม (ม.)	ระดับน้ำ สูงสุด (ซม.)	ระดับน้ำ ปัจจุบัน (ซม.)	การจราจร	ภาพน้ำท่วม	ภาพน้ำลด	หมายเหตุ
21	24 พ.ย. 68 07.30 น.		นธ	4084	0102	ม.นราธิวาส	นราธิวาส - สะปอม	10+950 - 11+250 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	300	15	6	ผ่านได้	 		
22	24 พ.ย. 68 09.13 น.		นธ	4062	0100	ม.สุคิริน	บูเกะตา - สอวนนอก	31+600 - 32+610 ซ้าย ทาง	-	-	-	ผ่านไม่ได้	 		ทางขาด ใช้เส้นทางเลี่ยง 42070100
23	24 พ.ย. 68 10.30 น.	26 พ.ย. 68 15.00 น.	นธ	4321	0100	ม.ระแงะ	มะนังตายอ - โคกสมู	0+500 - 2+000 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	1,500	10	0	ผ่านได้	  		ยุติการรายงาน
24	24 พ.ย. 68 11.30 น.	24 พ.ย. 68 19.00 น.	นธ	4056	0103	ม.สุโหงโกลก	บ้านโคก - สุโหงโกลก	15+600 - 17+200 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	1,600	15	0	ผ่านได้	  		ยุติการรายงาน
25	24 พ.ย. 68 13.00 น.	26 พ.ย. 68 08.00 น.	นธ	4107	0100	ม.ระแงะ	มะรือโบ - ดันหยงมัส	7+000 - 10+000 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	3,000	50	0	ผ่านได้	  		ยุติการรายงาน
26	24 พ.ย. 68 12.00 น.	25 พ.ย. 68 10.30 น.	นธ	4055	0101	ม.นราธิวาส	นราธิวาส - มะนังตายอ	3+000 - 4+000 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	2,000	25	0	ผ่านได้	  		ระยะทางน้ำท่วมลดลง จาก กม.3+000 - กม.5+000 เป็น กม.3+000 - 4+000 ยุติการรายงาน
27	24 พ.ย. 68 12.00 น.	25 พ.ย. 68 10.30 น.	นธ	0042	0302	ม.นราธิวาส	ปูเต๊ะ - สะปอม	197+100 - 197+200 ขวาทาง	100	25	0	ผ่านได้	  		ยุติการรายงาน
28	24 พ.ย. 68 14.30 น.		นธ	4066	0200	ม.ยี่งอ	ปือเล็งใต้ - บ้านทอน	48+500 - 49+700 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	1,200	30	17	ผ่านได้	 		ระยะทางน้ำท่วมเพิ่มขึ้นจาก กม. 48+600 - กม.49+400 เป็น กม. 48+500 - กม.49+700
29	25 พ.ย. 68 09.00 น.	25 พ.ย. 68 11.00 น.	นธ	4067	0200	ม.รือเสาะ	แบทอ - รือเสาะ	18+580 - 18+600 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	20	10	0	ผ่านได้	  		ยุติการรายงาน
30	25 พ.ย. 68 19.00 น.	26 พ.ย. 68 19.00 น.	นธ	4167	0200	ม.ยี่งอ	ไทรทอง - ดันไทร	11+800 - 12+040 ซ้ายทาง, ขวาทาง	240	30	0	ผ่านได้	  		ยุติการรายงาน
31	25 พ.ย. 68 16.00 น.	27 พ.ย. 68 06.00 น.	นธ	4216	0101	ม.นราธิวาส	ทางเข้าพระตำหนักทักษิณ ราชนิเวศน์	4+900 - 5+300 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	400	15	0	ผ่านได้	  		ยุติการรายงาน

ลำดับที่	วัน เวลา น้ำท่วม	วัน เวลา น้ำลด	ขท.	หมายเลข ทล	ตอน ควบคุม	หมวดทางหลวง	ตอน	ระหว่าง กม.	ระยะทาง น้ำท่วม (ม.)	ระดับน้ำ สูงสุด (ซม.)	ระดับน้ำ ปัจจุบัน (ซม.)	การจราจร	ภาพน้ำท่วม			ภาพน้ำลด	หมายเหตุ
32	26 พ.ย. 68 09.00 น.	26 พ.ย. 68 13.30 น.	นธ	4193	0100	ม.สุโขทัย-ลก	สุโขทัย - ปะเหลียน	20+700 - 21+300 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	600	25	0	ผ่านได้					ยุติการรายงาน
33	26 พ.ย. 68 13.59น.	27 พ.ย. 68 11.31 น.	นธ	4351	0100	ม.ร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด - จะนะ	11+172 - 11+174 ซ้าย ทาง	-	-	-	ผ่านได้					คอสะพานชำรุด ยุติการรายงาน
34	26 พ.ย. 68 14.00 น.	26 พ.ย. 68 19.00 น.	นธ	4057	0100	ม.สุโขทัย-ลก	สุโขทัย-ลก - ปะเหลียน (เขตแดนไทย/มาเลเซีย)	12+400 - 13+200 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	800	10	0	ผ่านได้					ยุติการรายงาน

สรุป	จำนวน สายทาง	เกิดเหตุ (จุด) (จุด)	การจราจรผ่านได้ (จุด)	การจราจรผ่านไม่ได้ (จุด)	ยุติรายงาน แล้ว	หมายเหตุ
น้ำท่วมทาง	20	31	29	2	24	
หินหล่นลงบนผิวจราจร	1	1	1		1	
ทางขาด	1	1		1		
คอสะพานชำรุด	1	1	1		1	
รวม	23	34	31	3	26	