



แผนที่แสดงเส้นทางการสัญจร เข้า-ออก ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 เวลา 15.00 น.


1

พื้นที่ตัวเมืองจ.นราธิวาส ค.ปะลาสาณะ อ.บาเจาะ
ทล.4168 ตอน ต้นโพธิ์ - ปะลาสาณะ
ช่วง กม.0+000- กม.1+100
ระยะทาง 35 กม. การจราจรผ่านไม่ได้
ทางเลี่ยง : ไปทางบ้านมะยงกนของ อบค.
ทางเข้าตรงกบ กม.163+000 ด้านขวาทาง
ในทล.00420301 ตอน กอดด - ปุติยะ

เส้นทางไป อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี

เส้นทางจากสนามบินนราธิวาส
ใช้เส้นทาง ทล.4155, ทล.4066
และ ทล.4084
เพื่อเชื่อมต่อ ทล.42

บริเวณพระตำหนักทักษิณฯ



เส้นทางไป จ.ยะลา

คละพานขาด บริเวณ กม.21+200
รอยต่อเขตอำเภอหรือเสาะ กับ จ.ยะลา

เส้นทางไป ต.โคตบาจือ อ.รามัน จ.ยะลา

โดยใช้เส้นทาง ทล.4067
การจราจรผ่านได้

เส้นทางไป อ.บันนังสตา จ.ยะลา

ใช้เส้นทาง ทล.4271 และ ทล.4273


22

ทางขาด ค.ภูเขาทอง อ.สุคีริน
ทล.4062 ตอน บูกะตา - สอวนนอก
ช่วง กม.31+600- กม.32+610
การจราจรผ่านไม่ได้
ทางเลี่ยง : ใช้ ทล. 4207 0100
ตอน สุคีริน - โตะมะ

คำอธิบายสัญลักษณ์

- จุดเกิดภัยพิบัติ (ผ่านไม่ได้)
- จุดเกิดภัยพิบัติ (ผ่านได้ ไม่สะดวก)
- จุดเกิดภัยพิบัติ (ผ่านได้ ยุติการรายงาน)
- เส้นทางไปอำเภอชายแดน
- เส้นทางเลี่ยง


แขวงทางหลวงนราธิวาส สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา)



สถานการณ์ วันที่ 21 - 27 พฤศจิกายน 2568

1

น้ำท่วมฉับพลัน ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ
 ทล.4168 ตอน ต้นไทร - ปะลุกาสาเมาะ
 ช่วง กม.0+000- กม.1+100
 ระดับน้ำ 35 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้
 ทางเลี่ยง : ไปทางบ้านมะฆูนลงของ อบต.
 ทางเชื่อมกลับ กม.163+000 ด้านขวาทาง
 ในทล.00420301 ตอน กอดอ - ปัตติ



คำอธิบายสัญลักษณ์

- จุดเกิดภัยพิบัติ (ผ่านไม่ได้)
- จุดเกิดภัยพิบัติ (ผ่านได้ ไม่สะดวก)
- จุดเกิดภัยพิบัติ (ผ่านได้ ยุติการรายงาน)

ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 เวลา 15.00 น.

สรุปภัยพิบัติและการจราจรบนทางหลวง ในพื้นที่ แขวงทางหลวงนครราชสีมา วันที่ 21 - 27 พฤศจิกายน 2568

ภัยพิบัติ	จำนวน สายทาง	เกิดเหตุ (จุด)	ผ่าน ได้	ผ่าน ไม่ได้	ยุติ รายงาน แล้ว
น้ำท่วมผิวทาง	20	31	30	1	26
หินหล่นลง บนผิวจราจร	1	1	1	-	1
ทางขาด	1	1	-	1	-
คอสะพานชำรุด	1	1	1	-	1
ลาดคันทางชำรุด	1	1	1	-	1
รวม	<u>24</u>	<u>35</u>	<u>33</u>	<u>2</u>	<u>29</u>

ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 เวลา 15.00 น.


สรุปการเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ แขวงทางหลวงนครราชสีมา

วันที่ 21 - 27 พฤศจิกายน 2568

สถานการณ์ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 เวลา 15.00 น.

ลำดับที่	วัน เวลา น้ำท่วม	วัน เวลา น้ำลด	ขท.	หมายเลข ทล	ตอน ความคืบ	หมวดทางหลวง	ตอน	ระหว่าง กม.	ระยะทาง น้ำท่วม (ม.)	ระดับน้ำ สูงสุด (ซม.)	ระดับน้ำ ปัจจุบัน (ซม.)	การจราจร	ภาพน้ำท่วม	ภาพน้ำลด	หมายเหตุ
1	21 พ.ย. 68 12.05 น.		นธ	4168	0100	ม.ยี่งอ	คันไทร - ปะลูกาสามะ	0+000 - 1+100 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	1,100	110	35	ผ่านไม่ได้			ระยะทางน้ำท่วมเพิ่มขึ้น จาก กม.0+050 - กม.0+300 เป็น กม.0+000 - กม.1+100 ใช้เส้นทางเลี่ยง ไปทางบ้านมะยูง ถนนของ อบต. ทางเข้าตรงกับ ทล.42 กอตอ - ปุติยะกม.163+000 ด้านขวาทาง
2	22 พ.ย. 68 19.00 น.	23 พ.ย. 68 19.40 น.	นธ	0042	0301	ม.ยี่งอ	กอดอ - ปุติยะ	166+200 - 167+000 ขวาทาง	800	40	0	ผ่านได้			ยุติการรายงาน
3	22 พ.ย. 68 15.30 น.	26 พ.ย. 68 10.15 น.	นธ	4084	0102	ม.นครราชสีมา	นครราชสีมา - สะปอม	7+500 - 9+000 ขวาทาง	1,500	40	0	ผ่านได้			ยุติการรายงาน
4	22 พ.ย. 68 15.30 น.	22 พ.ย. 68 18.30 น.	นธ	4084	0102	ม.นครราชสีมา	นครราชสีมา - สะปอม	10+450 - 10+550 ซ้าย ทาง	100	20	0	ผ่านได้			ยุติการรายงาน
5	24 พ.ย. 68 10.00 น.	25 พ.ย. 68 09.37 น.	นธ	0042	0301	ม.ยี่งอ	กอดอ - ปุติยะ	174+500 - 174+750 ซ้ายทาง, ขวาทาง	250	15	0	ผ่านได้			ยุติการรายงาน
6	24 พ.ย. 68 10.00 น.	24 พ.ย. 68 18.40 น.	นธ	0042	0301	ม.ยี่งอ	กอดอ - ปุติยะ	170+700 - 171+500 ซ้ายทาง, ขวาทาง	800	15	0	ผ่านได้			ยุติการรายงาน
7	22 พ.ย. 68 19.25 น.	27 พ.ย. 68 11.30 น.	นธ	4300	0100	ม.ยี่งอ	ทางเข้ายี่งอ	2+200 - 2+400 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	500	40	0	ผ่านได้			ระยะทางน้ำท่วมลดลง จาก กม.1+900 - 2+400 เป็น 2+200 - 2+400 ยุติการรายงาน
8	23 พ.ย. 68 10.00 น.	27 พ.ย. 68 11.25 น.	นธ	0042	0301	ม.ยี่งอ	กอดอ - ปุติยะ	160+200 - 160+700 ซ้ายทาง, ขวาทาง	500	45	0	ผ่านได้			ระยะทางเพิ่มขึ้น จาก กม.160+500 - กม.160+750 เป็น กม.160+200 - กม.160+700 ยุติการรายงาน
9	23 พ.ย. 68 10.00 น.	27 พ.ย. 68 07.15 น.	นธ	0042	0301	ม.ยี่งอ	กอดอ - ปุติยะ	161+000 - 161+500 ซ้ายทาง, ขวาทาง	500	70	0	ผ่านได้			ยุติการรายงาน
10	23 พ.ย. 68 10.30 น.		นธ	4167	0200	ม.ยี่งอ	ไทรทอง - คันไทร	11+500 - 11+700 ซ้ายทาง, ขวาทาง	200	80	30	ผ่านได้			

ลำดับ ที่	วัน เวลา น้ำท่วม	วัน เวลา น้ำลด	ขท.	หมายเลข ทล	ตอน ควบคุม	หมวดทางหลวง	ตอน	ระหว่าง กม.	ระยะทาง น้ำท่วม (ม.)	ระดับน้ำ สูงสุด (ซม.)	ระดับน้ำ ปัจจุบัน (ซม.)	การจราจร	ภาพน้ำท่วม		ภาพน้ำลด	หมายเหตุ
11	23 พ.ย. 68 13.00 น.	24 พ.ย. 68 11.00 น.	นธ	0042	0302	ม.นราธิวาส	ปูเต๊ะ - สะปอม	207+400 - 208+000 ซ้ายทาง	600	15	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
12	23 พ.ย. 68 14.30 น.	25 พ.ย. 68 11.00 น.	นธ	4066	0200	ม.ยี่งอ	บือเล็งใต้ - บ้านทอน	27+500 - 28+700 ซ้ายทาง, ขวาทาง	1,200	25	0	ผ่านได้				ระยะทางน้ำท่วมเพิ่มขึ้น จาก กม. 28+600 - 28+700 เป็น กม.27+500 - 28+700 ยุติการรายงาน
13	23 พ.ย. 68 17.00 น.	25 พ.ย. 68 09.30 น.	นธ	4056	0102	ม.ระแงะ	โคกสุมุ - บ้านโคก	8+200 - 8+400 ซ้ายทาง, ขวาทาง	200	5	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
14	23 พ.ย. 68 17.30 น.	24 พ.ย. 68 10.40 น.	นธ	4055	0102	ม.ระแงะ	มะนังตอยอ - จือมอ	17+050 - 17+150 ขวาทาง	100	5	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
15	23 พ.ย. 68 18.55 น.	25 พ.ย. 68 19.31 น.	นธ	4060	0300	ม.รือเสาะ	ตะเล็งทะลอ - ศรีสาคร	43+365 - 43+700 ซ้ายทาง, ขวาทาง	335	40	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
16	24 พ.ย. 68 18.55 น.	25 พ.ย. 68 18.45 น.	นธ	4056	0101	ม.นราธิวาส	เขากง - โคกสุมุ	0+400 - 0+500 ซ้ายทาง, ขวาทาง	100	30	0	ผ่านได้				ระยะทางน้ำท่วมลดลง จาก กม.3+000 - 0+600 เป็น กม.0+400 - 0+500 ยุติการรายงาน
17	24 พ.ย. 68 07.00 น.		นธ	4084	0101	ม.นราธิวาส	ปูเต๊ะ - นราธิวาส	0+900 - 1+100 ซ้ายทาง, ขวาทาง	200	25	6	ผ่านได้				
18	24 พ.ย. 68 09.00 น.	24 พ.ย. 68 11.42 น.	นธ	4066	0200	ม.ยี่งอ	บือเล็งใต้ - บ้านทอน	37+600 ซ้ายทาง, ขวาทาง	-	-	-	ผ่านได้				หินหล่นลงบนผิวจราจร ยุติการรายงาน
19	24 พ.ย. 68 10.00 น.	26 พ.ย. 68 10.30 น.	นธ	0042	0301	ม.ยี่งอ	กอดอ - ปูเต๊ะ	162+200 - 162+800 ซ้ายทาง, ขวาทาง	600	25	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
20	24 พ.ย. 68 09.30 น.	24 พ.ย. 68 14.37 น.	นธ	4056	0103	ม.สุโหงโกลก	บ้านโคก - สุโหงโกลก	20+400 - 20+500 ซ้ายทาง, ขวาทาง	100	10	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
21	24 พ.ย. 68 07.30 น.		นธ	4084	0102	ม.นราธิวาส	นราธิวาส - สะปอม	10+950 - 11+250 ซ้ายทาง, ขวาทาง	300	15	5	ผ่านได้				
22	24 พ.ย. 68 09.13 น.		นธ	4062	0100	ม.สุคีริน	บูกะเตา - สอวอนอก	31+600 - 32+610 ซ้ายทาง	-	-	-	ผ่านไม่ได้				ทางขาด ใช้เส้นทางเลี่ยง 42070100

ลำดับที่	วัน เวลา น้ำท่วม	วัน เวลา น้ำลด	ขท.	หมายเลข ทล	ตอน ควบคุม	หมวดทางหลวง	ตอน	ระหว่าง กม.	ระยะทาง น้ำท่วม (ม.)	ระดับน้ำ สูงสุด (ซม.)	ระดับน้ำ ปัจจุบัน (ซม.)	การจราจร	ภาพน้ำท่วม			ภาพน้ำลด	หมายเหตุ
23	24 พ.ย. 68 10.30 น.	26 พ.ย. 68 15.00 น.	นธ	4321	0100	ม.ระแงะ	มะนังตายอ - โคกสุ่ม	0+500 - 2+000 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	1,500	10	0	ผ่านได้					ยุติการรายงาน
24	24 พ.ย. 68 11.30 น.	24 พ.ย. 68 19.00 น.	นธ	4056	0103	ม.สุโหงโกลก	บ้านโคก - สุโหงโกลก	15+600 - 17+200 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	1,600	15	0	ผ่านได้					ยุติการรายงาน
25	24 พ.ย. 68 13.00 น.	26 พ.ย. 68 08.00 น.	นธ	4107	0100	ม.ระแงะ	มะรือโบ - ดันหยงมัส	7+000 - 10+000 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	3,000	50	0	ผ่านได้					ยุติการรายงาน
26	24 พ.ย. 68 12.00 น.	25 พ.ย. 68 10.30 น.	นธ	4055	0101	ม.นราธิวาส	นราธิวาส - มะนังตายอ	3+000 - 4+000 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	2,000	25	0	ผ่านได้					ระยะทางน้ำท่วมลดลง จาก กม.3+000 - กม.5+000 เป็น กม.3+000 - 4+000 ยุติการรายงาน
27	24 พ.ย. 68 12.00 น.	25 พ.ย. 68 10.30 น.	นธ	0042	0302	ม.นราธิวาส	ปูต๊ะ - สะป้อม	197+100 - 197+200 ขวาทาง	100	25	0	ผ่านได้					ยุติการรายงาน
28	24 พ.ย. 68 14.30 น.		นธ	4066	0200	ม.ยี่งอ	บือเล็งใต้ - บ้านทอน	48+500 - 49+700 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	1,200	30	14	ผ่านได้					ระยะทางน้ำท่วมเพิ่มขึ้นจาก กม. 48+600 - กม.49+400 เป็น กม. 48+500 - กม.49+700
29	25 พ.ย. 68 09.00 น.	25 พ.ย. 68 11.00 น.	นธ	4067	0200	ม.รือเสาะ	แบห่อ - รือเสาะ	18+580 - 18+600 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	20	10	0	ผ่านได้					ยุติการรายงาน
30	25 พ.ย. 68 19.00 น.	26 พ.ย. 68 19.00 น.	นธ	4167	0200	ม.ยี่งอ	ไทรทอง - ดันไทร	11+800 - 12+040 ซ้ายทาง, ขวาทาง	240	30	0	ผ่านได้					ยุติการรายงาน
31	25 พ.ย. 68 16.00 น.	27 พ.ย. 68 06.00 น.	นธ	4216	0101	ม.นราธิวาส	ทางเข้าพระตำหนักทักษิณ ราชนิเวศน์	4+900 - 5+300 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	400	15	0	ผ่านได้					ยุติการรายงาน
32	26 พ.ย. 68 09.00 น.	26 พ.ย. 68 13.30 น.	นธ	4193	0100	ม.สุโหงโกลก	สุโหงปาตี - บือเลาะ	20+700 - 21+300 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	600	25	0	ผ่านได้					ยุติการรายงาน
33	26 พ.ย. 68 13.59น.	27 พ.ย. 68 11.31 น.	นธ	4351	0100	ม.รือเสาะ	ไอร์ซือเระ - จะแนะ	11+172 - 11+174 ซ้าย ทาง	-	-	-	ผ่านได้					คอสะพานชำรุด ยุติการรายงาน
34	26 พ.ย. 68 14.00 น.	26 พ.ย. 68 19.00 น.	นธ	4057	0100	ม.สุโหงโกลก	สุโหงโกลก - บูกะตา(เขต แดนไทย/มาเลเซีย)	12+400 - 13+200 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	800	10	0	ผ่านได้					ยุติการรายงาน

ลำดับ ที่	วัน เวลา น้ำท่วม	วัน เวลาน้ำ ลด	ขท.	หมายเลข ทล	ตอน ควบคุม	หมวดทางหลวง	ตอน	ระหว่าง กม.	ระยะทาง น้ำท่วม (ม.)	ระดับน้ำ สูงสุด (ชม.)	ระดับน้ำ ปัจจุบัน (ชม.)	การจราจร	ภาพน้ำท่วม	ภาพน้ำลด	หมายเหตุ	
35	26 พ.ย. 68 15.40 น.	27 พ.ย. 68 15.00 น.	นธ	4107	0100	ม.ระแงะ	มะรือโบ - ดันหยงมัส	6+850 - 8+900 ซ้ายทาง	-	-	-	ผ่านได้				ลาดคันทางชำรุด ยุติการรายงาน

สรุป	จำนวน สายทาง	เกิดเหตุ (จุด) (จุด)	การจราจรผ่านได้ (จุด)	การจราจรผ่านไม่ได้ (จุด)	ยุติรายงาน แล้ว	หมายเหตุ
น้ำท่วมทาง	20	31	30	1	26	
หินหล่นลงบนผิวจราจร	1	1	1	-	1	
ทางขาด	1	1	-	1	-	
คอสะพานชำรุด	1	1	1	-	1	
ลาดคันทางชำรุด	1	1	1	-	1	
รวม	24	35	33	2	29	