



ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 เวลา 20.00 น.

1 น้ำท่วมฉับพลัน ค.ประลักษ์วิไล อ.บาเจาะ
พล.4168 ตอน ต้นไทร - ประลักษ์วิไล
ช่วง กม.0+000- กม.1+100
ระดับน้ำ 30 ซม. การจราจรผ่านได้

10 น้ำท่วมฉับพลัน ด.ปะลสาสามะ อ.บาเจาะ
ทล.4167 ตอน ไทรทอง - ต้นไทร
ช่วง กม.11+500 ถึง กม.11+700
ระดับน้ำ 27 ซม. การจราจรผ่านได้

28 6+500 (4168) ขว
น้ำท่วมฉับจรรจร ต.ตะโปเสาะ อ.ยั้ง
 ทล.4066 ตอน บึงเล้งใต้ - บ้านทอน
 ช่วง กม.48+500 ถึง กม.49+700
 ระดับน้ำ 12 ซม. การจรรจรผ่านได้

เส้นทางไป จ.ยะลา
คอสะพานขาด บริเวณ กม.21+200
รอยต่อเขตอำเภอหรือเสาะ กับ จ.ยะลา

เส้นทางไป ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา
โดยใช้เส้นทาง ทล.4067


เส้นทางไป อ.บันนังสตา จ.ยะลา
ใช้เส้นทาง ทล.4271 และ ทล.4273

ทางขาด ต.ภูเขาทอง อ.สุคริ
 ทล.4062 ตอน ปูกระเตา - สวอนอก
 ช่วง กม.31+600 - กม.32+610
การจราจรผ่านไม่ได้
 ทางเลี่ยง : ใช้ ทล. 4207 0100
 ตอน สุคริ - โตะโมะ



คำอธิบายสัญลักษณ์

- จุดเกิดภัยพิบัติ (ผ่านไม่ได้)
- จุดเกิดภัยพิบัติ (ผ่านได้ ไม่สะดวก)
- จุดเกิดภัยพิบัติ (ผ่านได้ ยุติการรายงาน)
- ■ ■ เส้นทางไปอำเภอชายแดน
- ■ ■ เส้นทางเลี่ยง

แนวทางหลวงนราธิวาส สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา)



น้ำท่วมฉับพลัน ร.ต.ป.ปลุกสาณะ อ.บ.เจ
ทล.4168 ตอน ต้นไทร - ปลุกสาณะ
ช่วง กม.0+000- กม.1+100
ระดับน้ำ 30 ซม. **การจราจรผ่านได้**



- จุดเกิดภัยพิบัติ (ผ่านไม่ได้)
- จุดเกิดภัยพิบัติ (ผ่านได้ ไม่สะดวก)
- จุดเกิดภัยพิบัติ (ผ่านได้ ยุติการรายงาน)

ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 เวลา 20.00 น.

สรุปภัยพิบัติและการจราจรบนทางหลวง
ในพื้นที่ แขวงทางหลวงนครราชสีมา
วันที่ 21 - 27 พฤศจิกายน 2568

ภัยพิบัติ	จำนวน สายทาง	เกิดเหตุ (จุด)	ผ่าน ได้	ผ่าน ไม่ได้	ยุติ รายงาน แล้ว
น้ำท่วมผิวทาง	20	31	31	-	28
หินหล่นลง บนผิวจราจร	1	1	1	-	1
ทางขาด	1	1	-	1	-
คอสะพานชำรุด	2	1	2	-	2
ลาดคันทางชำรุด	1	1	1	-	1
รวม	<u>25</u>	<u>36</u>	<u>35</u>	<u>1</u>	<u>32</u>


ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 เวลา 20.00 น.

สรุปการเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ แขวงทางหลวงนครราชสีมา

วันที่ 21 - 27 พฤศจิกายน 2568

สถานการณ์ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 เวลา 20.00 น.

ลำดับ ที่	วัน เวลา น้ำท่วม	วัน เวลาล้ำ ลด	ขท.	หมายเลข ทล	ตอน ควบคุม	หมวดทางหลวง	ตอน	ระหว่าง กม.	ระยะทาง น้ำท่วม (ม.)	ระดับน้ำ สูงสุด (ซม.)	ระดับน้ำ ปัจจุบัน (ซม.)	การจราจร	ภาพน้ำท่วม			ภาพน้ำลด	หมายเหตุ
1	21 พ.ย. 68 12.05 น.		นธ	4168	0100	ม.ยี่งอ	ต้นไทร - ปะลูกาสามา	0+000 - 1+100 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	1,100	110	30	ผ่านได้					ระยะทางน้ำท่วมเพิ่มขึ้น จาก กม.0+050 - กม.0+300 เป็น กม.0+000 - กม.1+100 ใช้เส้นทางเลี่ยง ไปทางบ้านมะยุงถนนของ อบต. ทางข้ามตรงกับ ทล.42 กอดอ - ปูเต๊ะกม.163+000 ด้านขวาทาง
2	22 พ.ย. 68 19.00 น.	23 พ.ย. 68 19.40 น.	นธ	0042	0301	ม.ยี่งอ	กอดอ - ปูเต๊ะ	166+200 - 167+000 ขวาทาง	800	40	0	ผ่านได้					ยุติการรายงาน
3	22 พ.ย. 68 15.30 น.	26 พ.ย. 68 10.15 น.	นธ	4084	0102	ม.นครราชสีมา	นครราชสีมา - สะป้อม	7+500 - 9+000 ขวาทาง	1,500	40	0	ผ่านได้					ยุติการรายงาน
4	22 พ.ย. 68 15.30 น.	22 พ.ย. 68 18.30 น.	นธ	4084	0102	ม.นครราชสีมา	นครราชสีมา - สะป้อม	10+450 - 10+550 ซ้าย ทาง	100	20	0	ผ่านได้					ยุติการรายงาน
5	24 พ.ย. 68 10.00 น.	25 พ.ย. 68 09.37 น.	นธ	0042	0301	ม.ยี่งอ	กอดอ - ปูเต๊ะ	174+500 - 174+750 ซ้ายทาง, ขวาทาง	250	15	0	ผ่านได้					ยุติการรายงาน
6	24 พ.ย. 68 10.00 น.	24 พ.ย. 68 18.40 น.	นธ	0042	0301	ม.ยี่งอ	กอดอ - ปูเต๊ะ	170+700 - 171+500 ซ้ายทาง, ขวาทาง	800	15	0	ผ่านได้					ยุติการรายงาน
7	22 พ.ย. 68 19.25 น.	27 พ.ย. 68 11.30 น.	นธ	4300	0100	ม.ยี่งอ	ทางเข้ายี่งอ	2+200 - 2+400 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	500	40	0	ผ่านได้					ระยะทางน้ำท่วมลดลง จาก กม.1+900 - 2+400 เป็น 2+200 - 2+400 ยุติการรายงาน
8	23 พ.ย. 68 10.00 น.	27 พ.ย. 68 11.25 น.	นธ	0042	0301	ม.ยี่งอ	กอดอ - ปูเต๊ะ	160+200 - 160+700 ซ้ายทาง, ขวาทาง	500	45	0	ผ่านได้					ระยะทางเพิ่มขึ้น จาก กม.160+500 - กม.160+750 เป็น กม.160+200 - กม.160+700 ยุติการรายงาน
9	23 พ.ย. 68 10.00 น.	27 พ.ย. 68 07.15 น.	นธ	0042	0301	ม.ยี่งอ	กอดอ - ปูเต๊ะ	161+000 - 161+500 ซ้ายทาง, ขวาทาง	500	70	0	ผ่านได้					ยุติการรายงาน

ลำดับ ที่	วัน เวลา น้ำท่วม	วัน เวลานั้น ลด	ขท.	หมายเลข ทล	ตอน ควบคุม	หมวดทางหลวง	ตอน	ระหว่าง กม.	ระยะทาง น้ำท่วม (ม.)	ระดับน้ำ สูงสุด (ซม.)	ระดับน้ำ ปัจจุบัน (ซม.)	การจราจร	ภาพน้ำท่วม		ภาพน้ำลด	หมายเหตุ
10	23 พ.ย. 68 10.30 น.		นธ	4167	0200	ม.ยี่งอ	ไทรทอง - ดันไทร	11+500 - 11+700 ซ้ายทาง, ขวาทาง	200	80	27	ผ่านได้				
11	23 พ.ย. 68 13.00 น.	24 พ.ย. 68 11.00 น.	นธ	0042	0302	ม.นราธิวาส	ปุต๊ะ - สะปอม	207+400 - 208+000 ซ้ายทาง	600	15	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
12	23 พ.ย. 68 14.30 น.	25 พ.ย. 68 11.00 น.	นธ	4066	0200	ม.ยี่งอ	บือเล็งใต้ - บ้านทอน	27+500 - 28+700 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	1,200	25	0	ผ่านได้				ระยะทางน้ำท่วมเพิ่มขึ้น จาก กม. 28+600 - 28+700 เป็น กม.27+500 - 28+700 ยุติการรายงาน
13	23 พ.ย. 68 17.00 น.	25 พ.ย. 68 09.30 น.	นธ	4056	0102	ม.ระนอง	โคกสุ่ม - บ้านโคก	8+200 - 8+400 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	200	5	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
14	23 พ.ย. 68 17.30 น.	24 พ.ย. 68 10.40 น.	นธ	4055	0102	ม.ระนอง	มะนังตายอ - จือมอ	17+050 - 17+150 ขวา ทาง	100	5	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
15	23 พ.ย. 68 18.55 น.	25 พ.ย. 68 19.31 น.	นธ	4060	0300	ม.เรือเสาะ	ตะเล็งทะเลอ - ศรีสาคร	43+365 - 43+700 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	335	40	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
16	24 พ.ย. 68 18.55 น.	25 พ.ย. 68 18.45 น.	นธ	4056	0101	ม.นราธิวาส	เขากง - โคกสุ่ม	0+400 - 0+500 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	100	30	0	ผ่านได้				ระยะทางน้ำท่วมลดลง จาก กม.3+000 - 0+600 เป็น กม.0+400 - 0+500 ยุติ การรายงาน
17	24 พ.ย. 68 07.00 น.	27 พ.ย. 68 18.30 น.	นธ	4084	0101	ม.นราธิวาส	ปุต๊ะ - นราธิวาส	0+900 - 1+100 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	200	25	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
18	24 พ.ย. 68 09.00 น.	24 พ.ย. 68 11.42 น.	นธ	4066	0200	ม.ยี่งอ	บือเล็งใต้ - บ้านทอน	37+600 ซ้ายทาง, ขวา ทาง	-	-	-	ผ่านได้				หินหล่นลงบนผิวจราจร ยุติการรายงาน
19	24 พ.ย. 68 10.00 น.	26 พ.ย. 68 10.30 น.	นธ	0042	0301	ม.ยี่งอ	กอดอ - ปุต๊ะ	162+200 - 162+800 ซ้ายทาง, ขวาทาง	600	25	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
20	24 พ.ย. 68 09.30 น.	24 พ.ย. 68 14.37 น.	นธ	4056	0103	ม.สุไหงโก-ลก	บ้านโคก - สุไหงโก-ลก	20+400 - 20+500 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	100	10	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
21	24 พ.ย. 68 07.30 น.	27 พ.ย. 68 18.30 น.	นธ	4084	0102	ม.นราธิวาส	นราธิวาส - สะปอม	10+950 - 11+250 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	300	15	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน

ลำดับ ที่	วัน เวลา น้ำท่วม	วัน เวล่าน้ำ ลด	ขท.	หมายเลข ทล	ตอน ควบคุม	หมวดทางหลวง	ตอน	ระหว่าง กม.	ระยะทาง น้ำท่วม (ม.)	ระดับน้ำ สูงสุด (ซม.)	ระดับน้ำ ปัจจุบัน (ซม.)	การจราจร	ภาพน้ำท่วม		ภาพน้ำลด	หมายเหตุ
22	24 พ.ย. 68 09.13 น.		นธ	4062	0100	ม.สุคิริน	บูเก๊ะดา - สอวนนอก	31+600 - 32+610 ซ้าย ทาง	-	-	-	ผ่านไม่ได้				ทางขาด ใช้เส้นทางเลี่ยง 42070100
23	24 พ.ย. 68 10.30 น.	26 พ.ย. 68 15.00 น.	นธ	4321	0100	ม.ระแงะ	มะนังตายอ - โคกสุมุ	0+500 - 2+000 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	1,500	10	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
24	24 พ.ย. 68 11.30 น.	24 พ.ย. 68 19.00 น.	นธ	4056	0103	ม.สุโหงโกลก	บ้านโคก - สุโหงโกลก	15+600 - 17+200 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	1,600	15	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
25	24 พ.ย. 68 13.00 น.	26 พ.ย. 68 08.00 น.	นธ	4107	0100	ม.ระแงะ	มะรือโบ - ดันหยงมัส	7+000 - 10+000 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	3,000	50	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
26	24 พ.ย. 68 12.00 น.	25 พ.ย. 68 10.30 น.	นธ	4055	0101	ม.นราธิวาส	นราธิวาส - มะนังตายอ	3+000 - 4+000 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	2,000	25	0	ผ่านได้				ระยะทางน้ำท่วมลดลง จาก กม.3+000 - กม.5+000 เป็น กม.3+000 - 4+000 ยุติการรายงาน
27	24 พ.ย. 68 12.00 น.	25 พ.ย. 68 10.30 น.	นธ	0042	0302	ม.นราธิวาส	ปูต๊ะ - สะปอม	197+100 - 197+200 ขวาทาง	100	25	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
28	24 พ.ย. 68 14.30 น.		นธ	4066	0200	ม.ยี่งอ	บือเล็งใต้ - บ้านทอน	48+500 - 49+700 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	1,200	30	12	ผ่านได้				ระยะทางน้ำท่วมเพิ่มขึ้นจาก กม. 48+600 - กม.49+400 เป็น กม. 48+500 - กม.49+700
29	25 พ.ย. 68 09.00 น.	25 พ.ย. 68 11.00 น.	นธ	4067	0200	ม.รือเสาะ	แบหอ - รือเสาะ	18+580 - 18+600 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	20	10	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
30	25 พ.ย. 68 19.00 น.	26 พ.ย. 68 19.00 น.	นธ	4167	0200	ม.ยี่งอ	ไทรทอง - ดันไทร	11+800 - 12+040 ซ้ายทาง, ขวาทาง	240	30	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
31	25 พ.ย. 68 16.00 น.	27 พ.ย. 68 06.00 น.	นธ	4216	0101	ม.นราธิวาส	ทางเข้าพระตำหนักทักษิณ ราชินีเวศน์	4+900 - 5+300 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	400	15	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
32	26 พ.ย. 68 09.00 น.	26 พ.ย. 68 13.30 น.	นธ	4193	0100	ม.สุโหงโกลก	สุโหงปาตี - บือเลาะ	20+700 - 21+300 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	600	25	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
33	26 พ.ย. 68 13.59น.	27 พ.ย. 68 11.31 น.	นธ	4351	0100	ม.รือเสาะ	ไอร์ซ็ือเระ - จะแนะ	11+172 - 11+174 ซ้าย ทาง	-	-	-	ผ่านได้				คอสะพานชำรุด ยุติการรายงาน

ลำดับ ที่	วัน เวลา น้ำท่วม	วัน เวล่าน้ำ ลด	ขท.	หมายเลข ทล	ตอน ควบคุม	หมวดทางหลวง	ตอน	ระหว่าง กม.	ระยะทาง น้ำท่วม (ม.)	ระดับน้ำ สูงสุด (ซม.)	ระดับน้ำ ปัจจุบัน (ซม.)	การจราจร	ภาพน้ำท่วม			ภาพน้ำลด	หมายเหตุ
34	26 พ.ย. 68 14.00 น.	26 พ.ย. 68 19.00 น.	นธ	4057	0100	ม.สุโขทัย-โลก	สุโขทัย-โลก - บึงเกาะตา(เขต แดนไทย/มาเลเซีย)	12+400 - 13+200 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	800	10	0	ผ่านได้					ยุติการรายงาน
35	26 พ.ย. 68 15.40 น.	27 พ.ย. 68 15.00 น.	นธ	4107	0100	ม.ระนอง	มะริอโบ - ดันหยงมัส	6+850 - 8+900 ซ้ายทาง	-	-	-	ผ่านได้					ลาดคันทางชำรุด ยุติการรายงาน
36	27 พ.ย. 68 15.00 น.	28 พ.ย. 68 15.33 น.	นธ	4060	0300	ม.เรือเสาะ	ตะลื้อทะเลอ - ศรีสาคร	43+365 - 43+366 ขวา ทาง	-	-	-	ผ่านได้					คอสะพานชำรุด ยุติการรายงาน

สรุป	จำนวน สายทาง	เกิดเหตุ (จุด) (จุด)	การจราจรผ่านได้ (จุด)	การจราจรผ่านไม่ได้ (จุด)	ยุติรายงาน แล้ว	หมายเหตุ
น้ำท่วมทาง	20	31	31	-	28	
หินหล่นลงบนผิวจราจร	1	1	1	-	1	
ทางขาด	1	1	-	1	-	
คอสะพานชำรุด	2	2	2	-	2	
ลาดคันทางชำรุด	1	1	1	-	1	
รวม	<u>25</u>	<u>36</u>	<u>35</u>	<u>1</u>	<u>32</u>	