




น้ำท่วมฉับพลันจรจร ต.ปะลูกาสาเมาะ อ.บาเจาะ
ทล.4168 ตอน ต้นไทร- ปะลูกาสาเมาะ
ช่วง กม.0+000- กม.1+100
ระดับน้ำ 25 ซม. การจราจรผ่านได้



ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 เวลา 09.00 น.

สรุปภัยพิบัติและการจราจรบนทางหลวง ในพื้นที่ แขวงทางหลวงนครราชสีมา วันที่ 21 - 27 พฤศจิกายน 2568

ภัยพิบัติ	จำนวน สายทาง	เกิดเหตุ (จุด)	ผ่าน ได้	ผ่าน ไม่ได้	ยุติ รายงาน แล้ว
น้ำท่วมผิวทาง	20	31	31	-	29
หินหล่นลง บนผิวจราจร	1	1	1	-	1
ทางขาด	1	1	-	1	-
คอสะพานชำรุด	2	2	2	-	2
ลาดคันทางชำรุด	1	1	1	-	1
รวม	<u>25</u>	<u>36</u>	<u>35</u>	<u>1</u>	<u>33</u>


ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 เวลา 09.00 น.

สรุปการเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ แขวงทางหลวงนครราชสีมา

วันที่ 21 - 28 พฤศจิกายน 2568

สถานการณ์ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 เวลา 09.00 น.

ลำดับ ที่	วัน เวลา น้ำท่วม	วัน เวลา น้ำลด	ขท.	หมายเลข ทล	ตอน ควบคุม	หมวดทางหลวง	ตอน	ระหว่าง กม.	ระยะทาง น้ำท่วม (ม.)	ระดับน้ำ สูงสุด (ซม.)	ระดับน้ำ ปัจจุบัน (ซม.)	การจราจร	ภาพน้ำท่วม	ภาพน้ำลด	หมายเหตุ
1	21 พ.ย. 68 12.05 น.		นธ	4168	0100	ม.ยี่งอ	ต้นไทร - ปะลูกาสาเมะ	0+000 - 1+100 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	1,100	110	25	ผ่านได้			ระยะทางน้ำท่วมเพิ่มขึ้น จาก กม.0+050 - กม.0+300 เป็น กม.0+000 - กม.1+100 ใช้เส้นทางเลี่ยง ไปทางบ้านมะยุง ถนนของ อบต. ทางขัดขวางกับ ทล.42 กอดอ - ปูเต๊ะกม.163+000 ด้านขวาทาง
2	22 พ.ย. 68 19.00 น.	23 พ.ย. 68 19.40 น.	นธ	0042	0301	ม.ยี่งอ	กอดอ - ปูเต๊ะ	166+200 - 167+000 ขวาทาง	800	40	0	ผ่านได้			ยุติการรายงาน
3	22 พ.ย. 68 15.30 น.	26 พ.ย. 68 10.15 น.	นธ	4084	0102	ม.นครราชสีมา	นครราชสีมา - สะปอม	7+500 - 9+000 ขวาทาง	1,500	40	0	ผ่านได้			ยุติการรายงาน
4	22 พ.ย. 68 15.30 น.	22 พ.ย. 68 18.30 น.	นธ	4084	0102	ม.นครราชสีมา	นครราชสีมา - สะปอม	10+450 - 10+550 ซ้าย ทาง	100	20	0	ผ่านได้			ยุติการรายงาน
5	24 พ.ย. 68 10.00 น.	25 พ.ย. 68 09.37 น.	นธ	0042	0301	ม.ยี่งอ	กอดอ - ปูเต๊ะ	174+500 - 174+750 ซ้ายทาง, ขวาทาง	250	15	0	ผ่านได้			ยุติการรายงาน
6	24 พ.ย. 68 10.00 น.	24 พ.ย. 68 18.40 น.	นธ	0042	0301	ม.ยี่งอ	กอดอ - ปูเต๊ะ	170+700 - 171+500 ซ้ายทาง, ขวาทาง	800	15	0	ผ่านได้			ยุติการรายงาน
7	22 พ.ย. 68 19.25 น.	27 พ.ย. 68 11.30 น.	นธ	4300	0100	ม.ยี่งอ	ทางเข้ายี่งอ	2+200 - 2+400 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	500	40	0	ผ่านได้			ระยะทางน้ำท่วมลดลง จาก กม.1+900 - 2+400 เป็น 2+200 - 2+400 ยุติการรายงาน
8	23 พ.ย. 68 10.00 น.	27 พ.ย. 68 11.25 น.	นธ	0042	0301	ม.ยี่งอ	กอดอ - ปูเต๊ะ	160+200 - 160+700 ซ้ายทาง, ขวาทาง	500	45	0	ผ่านได้			ระยะทางเพิ่มขึ้น จาก กม.160+500 - กม.160+750 เป็น กม.160+200 - กม.160+700 ยุติการรายงาน
9	23 พ.ย. 68 10.00 น.	27 พ.ย. 68 07.15 น.	นธ	0042	0301	ม.ยี่งอ	กอดอ - ปูเต๊ะ	161+000 - 161+500 ซ้ายทาง, ขวาทาง	500	70	0	ผ่านได้			ยุติการรายงาน
10	23 พ.ย. 68 10.30 น.		นธ	4167	0200	ม.ยี่งอ	ไทรทอง - ต้นไทร	11+500 - 11+700 ซ้ายทาง, ขวาทาง	200	80	17	ผ่านได้			

ลำดับ ที่	วัน เวลา น้ำท่วม	วัน เวลา น้ำลด	ขท.	หมายเลข ทล	ตอน ควบคุม	หมวดทางหลวง	ตอน	ระหว่าง กม.	ระยะทาง น้ำท่วม (ม.)	ระดับน้ำ สูงสุด (ซม.)	ระดับน้ำ ปัจจุบัน (ซม.)	การจราจร	ภาพน้ำท่วม		ภาพน้ำลด	หมายเหตุ
11	23 พ.ย. 68 13.00 น.	24 พ.ย. 68 11.00 น.	นธ	0042	0302	ม.นราธิวาส	ปูโต๊ะ - สะปอม	207+400 - 208+000 ซ้ายทาง	600	15	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
12	23 พ.ย. 68 14.30 น.	25 พ.ย. 68 11.00 น.	นธ	4066	0200	ม.ยี่งอ	บือเล็งใต้ - บ้านทอน	27+500 - 28+700 ซ้ายทาง, ขวาทาง	1,200	25	0	ผ่านได้				ระยะทางน้ำท่วมเพิ่มขึ้น จาก กม. 28+600 - 28+700 เป็น กม.27+500 - 28+700 ยุติการรายงาน
13	23 พ.ย. 68 17.00 น.	25 พ.ย. 68 09.30 น.	นธ	4056	0102	ม.ระแงะ	โคกสุม - บ้านโคก	8+200 - 8+400 ซ้ายทาง, ขวาทาง	200	5	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
14	23 พ.ย. 68 17.30 น.	24 พ.ย. 68 10.40 น.	นธ	4055	0102	ม.ระแงะ	มะนังตายอ - จือมอ	17+050 - 17+150 ขวาทาง	100	5	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
15	23 พ.ย. 68 18.55 น.	25 พ.ย. 68 19.31 น.	นธ	4060	0300	ม.รือเสาะ	ตะลือะทะเลอ - คริสาศร	43+365 - 43+700 ซ้ายทาง, ขวาทาง	335	40	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
16	24 พ.ย. 68 18.55 น.	25 พ.ย. 68 18.45 น.	นธ	4056	0101	ม.นราธิวาส	เขากง - โคกสุม	0+400 - 0+500 ซ้ายทาง, ขวาทาง	100	30	0	ผ่านได้				ระยะทางน้ำท่วมลดลง จาก กม.3+000 - 0+600 เป็น กม.0+400 - 0+500 ยุติการรายงาน
17	24 พ.ย. 68 07.00 น.	27 พ.ย. 68 18.30 น.	นธ	4084	0101	ม.นราธิวาส	ปูโต๊ะ - นราธิวาส	0+900 - 1+100 ซ้ายทาง, ขวาทาง	200	25	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
18	24 พ.ย. 68 09.00 น.	24 พ.ย. 68 11.42 น.	นธ	4066	0200	ม.ยี่งอ	บือเล็งใต้ - บ้านทอน	37+600 ซ้ายทาง, ขวาทาง	-	-	-	ผ่านได้				หินหล่นลงบนผิวจราจร ยุติการรายงาน
19	24 พ.ย. 68 10.00 น.	26 พ.ย. 68 10.30 น.	นธ	0042	0301	ม.ยี่งอ	กอดอ - ปูโต๊ะ	162+200 - 162+800 ซ้ายทาง, ขวาทาง	600	25	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
20	24 พ.ย. 68 09.30 น.	24 พ.ย. 68 14.37 น.	นธ	4056	0103	ม.สุโหงโกลก	บ้านโคก - สุโหงโกลก	20+400 - 20+500 ซ้ายทาง, ขวาทาง	100	10	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
21	24 พ.ย. 68 07.30 น.	27 พ.ย. 68 18.30 น.	นธ	4084	0102	ม.นราธิวาส	นราธิวาส - สะปอม	10+950 - 11+250 ซ้ายทาง, ขวาทาง	300	15	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
22	24 พ.ย. 68 09.13 น.		นธ	4062	0100	ม.สุคีริน	บูเก๊ะตา - สอวนนอก	31+600 - 32+610 ซ้ายทาง	-	-	-	ผ่านไม่ได้				ทางขาด ใช้เส้นทางเลี่ยง 42070100

ลำดับ ที่	วัน เวลา น้ำท่วม	วัน เวลา น้ำลด	ขท.	หมายเลข ทล	ตอน ควบคุม	หมวดทางหลวง	ตอน	ระหว่าง กม.	ระยะทาง น้ำท่วม (ม.)	ระดับน้ำ สูงสุด (ซม.)	ระดับน้ำ ปัจจุบัน (ซม.)	การจราจร	ภาพน้ำท่วม		ภาพน้ำลด	หมายเหตุ
23	24 พ.ย. 68 10.30 น.	26 พ.ย. 68 15.00 น.	นธ	4321	0100	ม.ระแงง	มะนังตายอ - โคกสุ่ม	0+500 - 2+000 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	1,500	10	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
24	24 พ.ย. 68 11.30 น.	24 พ.ย. 68 19.00 น.	นธ	4056	0103	ม.สุโขทัย-โก-ลก	บ้านโคก - สุโขทัย-โก-ลก	15+600 - 17+200 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	1,600	15	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
25	24 พ.ย. 68 13.00 น.	26 พ.ย. 68 08.00 น.	นธ	4107	0100	ม.ระแงง	มะรือโบ - ดันหยงมัส	7+000 - 10+000 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	3,000	50	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
26	24 พ.ย. 68 12.00 น.	25 พ.ย. 68 10.30 น.	นธ	4055	0101	ม.นราธิวาส	นราธิวาส - มะนังตายอ	3+000 - 4+000 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	2,000	25	0	ผ่านได้				ระยะทางน้ำท่วมลดลง จาก กม.3+000 - กม.5+000 เป็น กม.3+000 - 4+000 ยุติการรายงาน
27	24 พ.ย. 68 12.00 น.	25 พ.ย. 68 10.30 น.	นธ	0042	0302	ม.นราธิวาส	ปูต๊ะ - สะปอม	197+100 - 197+200 ขวาทาง	100	25	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
28	24 พ.ย. 68 14.30 น.	28 พ.ย. 68 07.30 น.	นธ	4066	0200	ม.ยี่งอ	บือเล็งใต้ - บ้านทอน	48+500 - 49+700 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	1,200	30	0	ผ่านได้				ระยะทางน้ำท่วมเพิ่มขึ้นจาก กม. 48+600 - กม.49+400 เป็น กม. 48+500 - กม.49+700
29	25 พ.ย. 68 09.00 น.	25 พ.ย. 68 11.00 น.	นธ	4067	0200	ม.รือเสาะ	แบทอ - รือเสาะ	18+580 - 18+600 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	20	10	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
30	25 พ.ย. 68 19.00 น.	26 พ.ย. 68 19.00 น.	นธ	4167	0200	ม.ยี่งอ	ไทรทอง - ดันไทร	11+800 - 12+040 ซ้ายทาง, ขวาทาง	240	30	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
31	25 พ.ย. 68 16.00 น.	27 พ.ย. 68 06.00 น.	นธ	4216	0101	ม.นราธิวาส	ทางเข้าพระตำหนักทักษิณ ราชินีเวศน์	4+900 - 5+300 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	400	15	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
32	26 พ.ย. 68 09.00 น.	26 พ.ย. 68 13.30 น.	นธ	4193	0100	ม.สุโขทัย-โก-ลก	สุโขทัย-โก-ลก - บือเลาะ	20+700 - 21+300 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	600	25	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
33	26 พ.ย. 68 13.59น.	27 พ.ย. 68 11.31 น.	นธ	4351	0100	ม.รือเสาะ	โอรีซอเรีย - จะแนะ	11+172 - 11+174 ซ้าย ทาง	-	-	-	ผ่านได้				คอสะพานชำรุด ยุติการรายงาน
34	26 พ.ย. 68 14.00 น.	26 พ.ย. 68 19.00 น.	นธ	4057	0100	ม.สุโขทัย-โก-ลก	สุโขทัย-โก-ลก - บูกะตา(เขต แดนไทย/มาเลเซีย)	12+400 - 13+200 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	800	10	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน

ลำดับที่	วัน เวลา น้ำท่วม	วัน เวลา น้ำลด	ขท.	หมายเลข ทล	ตอน ควบคุม	หมวดทางหลวง	ตอน	ระหว่าง กม.	ระยะทาง น้ำท่วม (ม.)	ระดับน้ำ สูงสุด (ชม.)	ระดับน้ำ ปัจจุบัน (ชม.)	การจราจร	ภาพน้ำท่วม	ภาพน้ำลด	หมายเหตุ
35	26 พ.ย. 68 15.40 น.	27 พ.ย. 68 15.00 น.	นธ	4107	0100	ม.ระแงะ	มะรือโบ - ดันหยงมัส	6+850 - 8+900 ซ้ายทาง	-	-	-	ผ่านได้	  		ลาดคันทางชำรุด ยุติการรายงาน
36	27 พ.ย. 68 15.00 น.	28 พ.ย. 68 15.33 น.	นธ	4060	0300	ม.วีรเสาะ	ตะเล็งหะลอ - ศรีสาคร	43+365 - 43+366 ขวาทาง	-	-	-	ผ่านได้	  		คอสะพานชำรุด ยุติการรายงาน

สรุป	จำนวน สายทาง	เกิดเหตุ (จุด) (จุด)	การจราจรผ่านได้ (จุด)	การจราจรผ่านไม่ได้ (จุด)	ยุติรายงาน แล้ว	หมายเหตุ
น้ำท่วมทาง	20	31	31	-	29	
หินหล่นลงบนผิวจราจร	1	1	1	-	1	
ทางขาด	1	1	-	1	-	
คอสะพานชำรุด	2	2	2	-	2	
ลาดคันทางชำรุด	1	1	1	-	1	
รวม	<u>25</u>	<u>36</u>	<u>35</u>	<u>1</u>	<u>33</u>	