



แผนที่แสดงพื้นที่ศึกษาและโครงข่ายเส้นทางที่เสนอ

จุดเกิดภัยพิบัติ (ผ่านไม่ได้)

จุดเกิดภัยพิบัติ (ผ่านได้ ไม่สะดวก)

จุดเกิดภัยพิบัติ (ผ่านได้ ยุติการรายงาน)

เส้นทางไปอำเภอชายแดน

เส้นทางเดิม

ระยะทาง 0 10 20 กิโลเมตร

ทางขาด ต.ภูเขทอง อ.สุคีริน
ทล.4062 ตอน บูเก๊ะตา - สวอนอก
ช่วง กม.31+600 - กม.32+610
การจราจรผ่านไม่ได้
ทางเลี่ยง : ใช้ ทล. 4207 0100
ตอน สุคีริน - โตะโม๊ะ

ประเทศมาเลเซีย

คำอธิบายสัญลักษณ์

แขวงทางหลวงนราธิวาส สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา)



สรุปภัยพิบัติและการจราจรบนทางหลวง ในพื้นที่ แขวงทางหลวงนครราชสีมา

วันที่ 21 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2568

ภัยพิบัติ	จำนวน สายทาง	เกิดเหตุ (จุด)	ผ่าน ได้	ผ่าน ไม่ได้	ยุติ รายงาน แล้ว
น้ำท่วมผิวทาง	20	31	31	-	31
หินหล่นลง บนผิวจราจร	1	1	1	-	1
ทางขาด	1	1	-	1	-
คอสะพานชำรุด	2	2	2	-	2
ลาดคันทางชำรุด	1	1	1	-	1
คันทางสไลด์/ คันทางชำรุด	2	3	3	-	3
ท่อชำรุด	1	1	1	-	1
รวม	<u>28</u>	<u>40</u>	<u>35</u>	<u>1</u>	<u>39</u>

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2568 เวลา 15.00 น.


สรุปการเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ แขวงทางหลวงนครราชสีมา

วันที่ 21 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2568

สถานการณ์ วันที่ 1 ธันวาคม 2568 เวลา 15.00 น.

ลำดับที่	วัน เวลา น้ำท่วม	วัน เวลา น้ำลด	ขท.	หมายเลข ทล	ตอนควบคุม	หมวดทางหลวง	ตอน	ระหว่าง กม.	ระยะทาง น้ำท่วม (ม.)	ระดับน้ำ สูงสุด (ซม.)	ระดับน้ำ ปัจจุบัน (ซม.)	การจราจร	ภาพน้ำท่วม		ภาพน้ำลด	หมายเหตุ
1	21 พ.ย. 68 12.05 น.	29 พ.ย. 68 14.58 น.	นธ	4168	0100	ม.ยิงอ	คันไทร - ปะลูกาสามะ	0+000 - 1+100 ซ้ายทาง, ขวาทาง	1,100	110	0	ผ่านได้				ระยะทางน้ำท่วมเพิ่มขึ้น จาก กม.0+050 - กม.0+300 เป็น กม.0+000 - กม.1+100 ยุติการรายงาน
2	22 พ.ย. 68 19.00 น.	23 พ.ย. 68 19.40 น.	นธ	0042	0301	ม.ยิงอ	กอดอ - ปูเต๊ะ	166+200 - 167+000 ขวาทาง	800	40	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
3	22 พ.ย. 68 15.30 น.	26 พ.ย. 68 10.15 น.	นธ	4084	0102	ม.นครราชสีมา	นครราชสีมา - สะป้อม	7+500 - 9+000 ขวาทาง	1,500	40	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
4	22 พ.ย. 68 15.30 น.	22 พ.ย. 68 18.30 น.	นธ	4084	0102	ม.นครราชสีมา	นครราชสีมา - สะป้อม	10+450 - 10+550 ซ้ายทาง	100	20	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
5	24 พ.ย. 68 10.00 น.	25 พ.ย. 68 09.37 น.	นธ	0042	0301	ม.ยิงอ	กอดอ - ปูเต๊ะ	174+500 - 174+750 ซ้ายทาง, ขวาทาง	250	15	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
6	24 พ.ย. 68 10.00 น.	24 พ.ย. 68 18.40 น.	นธ	0042	0301	ม.ยิงอ	กอดอ - ปูเต๊ะ	170+700 - 171+500 ซ้ายทาง, ขวาทาง	800	15	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
7	22 พ.ย. 68 19.25 น.	27 พ.ย. 68 11.30 น.	นธ	4300	0100	ม.ยิงอ	ทางเข้ายิงอ	2+200 - 2+400 ซ้ายทาง, ขวาทาง	500	40	0	ผ่านได้				ระยะทางน้ำท่วมลดลง จาก กม.1+900 - 2+400 เป็น 2+200 - 2+400 ยุติการรายงาน
8	23 พ.ย. 68 10.00 น.	27 พ.ย. 68 11.25 น.	นธ	0042	0301	ม.ยิงอ	กอดอ - ปูเต๊ะ	160+200 - 160+700 ซ้ายทาง, ขวาทาง	500	45	0	ผ่านได้				ระยะทางเพิ่มขึ้น จาก กม.160+500 - กม.160+750 เป็น กม.160+200 - กม.160+700 ยุติการรายงาน
9	23 พ.ย. 68 10.00 น.	27 พ.ย. 68 07.15 น.	นธ	0042	0301	ม.ยิงอ	กอดอ - ปูเต๊ะ	161+000 - 161+500 ซ้ายทาง, ขวาทาง	500	70	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
10	23 พ.ย. 68 10.30 น.	29 พ.ย. 68 06.20 น.	นธ	4167	0200	ม.ยิงอ	ไทรทอง - คันไทร	11+500 - 11+700 ซ้ายทาง, ขวาทาง	200	80	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน

ลำดับ ที่	วัน เวลา น้ำท่วม	วัน เวลา น้ำลด	ขท.	หมายเลข ทล	ตอน ควบคุม	หมวดทางหลวง	ตอน	ระหว่าง กม.	ระยะทาง น้ำท่วม (ม.)	ระดับน้ำ สูงสุด (ซม.)	ระดับน้ำ ปัจจุบัน (ซม.)	การจราจร	ภาพน้ำท่วม		ภาพน้ำลด	หมายเหตุ
11	23 พ.ย. 68 13.00 น.	24 พ.ย. 68 11.00 น.	นธ	0042	0302	ม.นราธิวาส	ปูเต๊ะ - สะปอม	207+400 - 208+000 ซ้ายทาง	600	15	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
12	23 พ.ย. 68 14.30 น.	25 พ.ย. 68 11.00 น.	นธ	4066	0200	ม.ยี่งอ	บือเล็งใต้ - บ้านทอน	27+500 - 28+700 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	1,200	25	0	ผ่านได้				ระยะทางน้ำท่วมเพิ่มขึ้น จาก กม. 28+600 - 28+700 เป็น กม.27+500 - 28+700 ยุติการรายงาน
13	23 พ.ย. 68 17.00 น.	25 พ.ย. 68 09.30 น.	นธ	4056	0102	ม.ระแงะ	โคกสุ่ม - บ้านโคก	8+200 - 8+400 ซ้ายทาง, ขวาทาง	200	5	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
14	23 พ.ย. 68 17.30 น.	24 พ.ย. 68 10.40 น.	นธ	4055	0102	ม.ระแงะ	มะนังตายอ - จือมอ	17+050 - 17+150 ขวา ทาง	100	5	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
15	23 พ.ย. 68 18.55 น.	25 พ.ย. 68 19.31 น.	นธ	4060	0300	ม.รือเสาะ	ตะลึงทะเลอ - ศรีสาคร	43+365 - 43+700 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	335	40	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
16	24 พ.ย. 68 18.55 น.	25 พ.ย. 68 18.45 น.	นธ	4056	0101	ม.นราธิวาส	เขากง - โคกสุ่ม	0+400 - 0+500 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	100	30	0	ผ่านได้				ระยะทางน้ำท่วมลดลง จาก กม.3+000 - 0+600 เป็น กม.0+400 - 0+500 ยุติการรายงาน
17	24 พ.ย. 68 07.00 น.	27 พ.ย. 68 18.30 น.	นธ	4084	0101	ม.นราธิวาส	ปูเต๊ะ - นราธิวาส	0+900 - 1+100 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	200	25	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
18	24 พ.ย. 68 09.00 น.	24 พ.ย. 68 11.42 น.	นธ	4066	0200	ม.ยี่งอ	บือเล็งใต้ - บ้านทอน	37+600 ซ้ายทาง, ขวา ทาง	-	-	-	ผ่านได้				หินหล่นลงบนผิวจราจร ยุติการรายงาน
19	24 พ.ย. 68 10.00 น.	26 พ.ย. 68 10.30 น.	นธ	0042	0301	ม.ยี่งอ	กอดอ - ปูเต๊ะ	162+200 - 162+800 ซ้ายทาง, ขวาทาง	600	25	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
20	24 พ.ย. 68 09.30 น.	24 พ.ย. 68 14.37 น.	นธ	4056	0103	ม.สุไหงโก-ลก	บ้านโคก - สุไหงโก-ลก	20+400 - 20+500 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	100	10	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
21	24 พ.ย. 68 07.30 น.	27 พ.ย. 68 18.30 น.	นธ	4084	0102	ม.นราธิวาส	นราธิวาส - สะปอม	10+950 - 11+250 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	300	15	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
22	24 พ.ย. 68 09.13 น.		นธ	4062	0100	ม.สุคิริน	บูเก๊ะตา - สอวนอก	31+600 - 32+610 ซ้าย ทาง	-	-	-	ผ่านไม่ได้				ทางขาด ใช้เส้นทางเลี่ยง 42070100

ลำดับ ที่	วัน เวลา น้ำท่วม	วัน เวลา น้ำลด	ขท.	หมายเลข ทล	ตอน ควบคุม	หมวดทางหลวง	ตอน	ระหว่าง กม.	ระยะทาง น้ำท่วม (ม.)	ระดับน้ำ สูงสุด (ซม.)	ระดับน้ำ ปัจจุบัน (ซม.)	การจราจร	ภาพน้ำท่วม		ภาพน้ำลด	หมายเหตุ
23	24 พ.ย. 68 10.30 น.	26 พ.ย. 68 15.00 น.	นธ	4321	0100	ม.ระแงะ	มะนังตายอ - โคกสุ่ม	0+500 - 2+000 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	1,500	10	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
24	24 พ.ย. 68 11.30 น.	24 พ.ย. 68 19.00 น.	นธ	4056	0103	ม.สุโหงโกลก	บ้านโคก - สุโหงโกลก	15+600 - 17+200 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	1,600	15	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
25	24 พ.ย. 68 13.00 น.	26 พ.ย. 68 08.00 น.	นธ	4107	0100	ม.ระแงะ	มะรือโบ - ดันหยงมัส	7+000 - 10+000 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	3,000	50	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
26	24 พ.ย. 68 12.00 น.	25 พ.ย. 68 10.30 น.	นธ	4055	0101	ม.นราธิวาส	นราธิวาส - มะนังตายอ	3+000 - 4+000 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	2,000	25	0	ผ่านได้				ระยะทางน้ำท่วมลดลง จาก กม.3+000 กม.5+000 เป็น กม.3+000 - 4+000 ยุติการรายงาน
27	24 พ.ย. 68 12.00 น.	25 พ.ย. 68 10.30 น.	นธ	0042	0302	ม.นราธิวาส	ปูต๊ะ - สะปอม	197+100 - 197+200 ขวาทาง	100	25	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
28	24 พ.ย. 68 14.30 น.	28 พ.ย. 68 07.30 น.	นธ	4066	0200	ม.ยี่งอ	บือเล็งใต้ - บ้านทอน	48+500 - 49+700 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	1,200	30	0	ผ่านได้				ระยะทางน้ำท่วมเพิ่มขึ้นจาก กม. 48+600 - กม.49+400 เป็น กม. 48+500 - กม.49+700 ยุติการ
29	25 พ.ย. 68 09.00 น.	25 พ.ย. 68 11.00 น.	นธ	4067	0200	ม.รือเสาะ	แบทอ - รือเสาะ	18+580 - 18+600 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	20	10	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
30	25 พ.ย. 68 19.00 น.	26 พ.ย. 68 19.00 น.	นธ	4167	0200	ม.ยี่งอ	ไทรทอง - ดันไทร	11+800 - 12+040 ซ้ายทาง, ขวาทาง	240	30	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
31	25 พ.ย. 68 16.00 น.	27 พ.ย. 68 06.00 น.	นธ	4216	0101	ม.นราธิวาส	ทางเข้าพระตำหนักทักษิณ ราชนิเวศน์	4+900 - 5+300 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	400	15	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
32	26 พ.ย. 68 09.00 น.	26 พ.ย. 68 13.30 น.	นธ	4193	0100	ม.สุโหงโกลก	สุโหงปาดี - บือเลาะ	20+700 - 21+300 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	600	25	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน
33	26 พ.ย. 68 13.59น.	27 พ.ย. 68 11.31 น.	นธ	4351	0100	ม.รือเสาะ	ไอร์ซือเระ - จะแนะ	11+172 - 11+174 ซ้าย ทาง	-	-	-	ผ่านได้				คอสะพานชำรุด ยุติการรายงาน
34	26 พ.ย. 68 14.00 น.	26 พ.ย. 68 19.00 น.	นธ	4057	0100	ม.สุโหงโกลก	สุโหงโกลก - ปูเก๊ะตา(เขต แดนไทย/มาเลเซีย)	12+400 - 13+200 ซ้าย ทาง, ขวาทาง	800	10	0	ผ่านได้				ยุติการรายงาน

ลำดับ ที่	วัน เวลา น้ำท่วม	วัน เวลา น้ำลด	ขท.	หมายเลข ทล	ตอน ควบคุม	หมวดทางหลวง	ตอน	ระหว่าง กม.	ระยะทาง น้ำท่วม (ม.)	ระดับน้ำ สูงสุด (ชม.)	ระดับน้ำ ปัจจุบัน (ชม.)	การจราจร	ภาพน้ำท่วม		ภาพน้ำลด	หมายเหตุ
35	26 พ.ย. 68 15.40 น.	27 พ.ย. 68 15.00 น.	นธ	4107	0100	ม.ระแงะ	มะรือโบ - ดันหยงมัส	6+850 - 8+900 ซ้ายทาง	-	-	-	ผ่านได้				ลาดคันทางชำรุด ยุติการรายงาน
36	27 พ.ย. 68 15.00 น.	28 พ.ย. 68 15.33 น.	นธ	4060	0300	ม.เรือเลาะ	ตะเล๊ะทะเลอ - ศรีสาคร	43+365 - 43+366 ขวา ทาง	-	-	-	ผ่านได้				คอสะพานชำรุด ยุติการรายงาน
37	30 พ.ย. 68 08.18 น.	1 ธ.ค. 68 14.19 น.	นธ	4062	0100	ม.สุคีริน	บูเก๊ะตา - สวอนอก	24+680 - 24+700 ซ้าย ทาง	-	-	-	ผ่านได้				คันทางสไลด์ ยุติการรายงาน
38	30 พ.ย. 68 09.47 น.	1 ธ.ค. 68 14.51 น.	นธ	4055	0103	ม.สุคีริน	จีมอ - สุคีริน	54+285 - 54+300 ขวา ทาง	-	-	-	ผ่านได้				ท่อชำรุด ยุติการรายงาน
39	1 ธ.ค. 68 14.00 น.	1 ธ.ค. 68 14.30 น.	นธ	4056	0102	ม.ระแงะ	โคกสุ่ม - บ้านโคก	13+820 - 14+340 ซ้าย ทาง	-	-	-	ผ่านได้				คันทางชำรุด ยุติการรายงาน
40	30 พ.ย. 68 10.02 น.	1 ธ.ค. 68 15.05 น.	นธ	4062	0100	ม.สุคีริน	บูเก๊ะตา - สวอนอก	8+500 - 8+600 ขวาทาง	-	-	-	ผ่านได้				คันทางสไลด์ ยุติการรายงาน

สรุป	จำนวน สายทาง	เกิดเหตุ (จุด) (จุด)	การจราจรผ่านได้ (จุด)	การจราจรผ่านไม่ได้ (จุด)	ยุติรายงาน แล้ว	หมายเหตุ
น้ำท่วมทาง	20	31	31	-	31	
หินหล่นลงบนผิวจราจร	1	1	1	-	1	
ทางขาด	1	1	-	1	-	
คอสะพานชำรุด	2	2	2	-	2	
ลาดคันทางชำรุด	1	1	1	-	1	
คันทางสไลด์/คันทางชำรุด	2	3	3	-	3	
ท่อชำรุด	1	1	1	-	1	
รวม	28	40	39	1	39	